



|                 |       |                     |         |                   |              |                   |              |                   |            |
|-----------------|-------|---------------------|---------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CEMEX | <b>Solicitante:</b> |         | <b>Código QR:</b> | MONT-06      | <b>N. Orden:</b>  | INT423       | <b>Fecha:</b>     | 08/07/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE | <b>Modelo:</b>      | H40D-02 | <b>Serie:</b>     | H2X394G02030 | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 17,637 HRS |

**\*REEMPLAZO DE BANCO DE ELÉCTRO VÁLVULAS**

**\*NIVELADO DE ACEITE HIDRÁULICO (6 LTS APROX.)**





|                 |       |                     |         |                   |              |                   |              |                   |            |
|-----------------|-------|---------------------|---------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CEMEX | <b>Solicitante:</b> |         | <b>Código QR:</b> | MONT-06      | <b>N. Orden:</b>  | INT423       | <b>Fecha:</b>     | 08/07/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE | <b>Modelo:</b>      | H40D-02 | <b>Serie:</b>     | H2X394G02030 | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 17,637 HRS |

**\*SE REALIZAN PUEBRAS AL EQUIPO**





|                 |       |                     |         |                   |              |                   |              |                   |            |
|-----------------|-------|---------------------|---------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CEMEX | <b>Solicitante:</b> |         | <b>Código QR:</b> | MONT-06      | <b>N. Orden:</b>  | INT423       | <b>Fecha:</b>     | 08/07/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE | <b>Modelo:</b>      | H40D-02 | <b>Serie:</b>     | H2X394G02030 | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 17,637 HRS |

## \*HORÓMETRO





|                 |       |                     |         |                   |              |                   |              |                   |            |
|-----------------|-------|---------------------|---------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CEMEX | <b>Solicitante:</b> |         | <b>Código QR:</b> | MONT-06      | <b>N. Orden:</b>  | INT423       | <b>Fecha:</b>     | 08/07/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE | <b>Modelo:</b>      | H40D-02 | <b>Serie:</b>     | H2X394G02030 | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 17,637 HRS |

**OBSERVACIONES:**

- SE ENTREGA ACEITE HIDRÁULICO A OPERADORPOR PRESTAMOS DEL MISMO.