



Empresa:	CODIALUB	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0076	N. Orden:	KAUF3698	Fecha:	09/07/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CDD12J	Serie:	08012JG0039	Ubicación:	TUXTLA G.	Horómetro:	HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO A APILADOR ELÉCTRICO”

***SE DESARMA BOTÓN PARA REVISIÓN Y LIMPIEZA**





Empresa:	CODIALUB	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0076	N. Orden:	KAUF3698	Fecha:	09/07/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CDD12J	Serie:	08012JG0039	Ubicación:	TUXTLA G.	Horómetro:	HRS

***CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA INTERIOR DEL APILADOR**





Empresa:	CODIALUB	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0076	N. Orden:	KAUF3698	Fecha:	09/07/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CDD12J	Serie:	08012JG0039	Ubicación:	TUXTLA G.	Horómetro:	HRS

***CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA INTERIOR DEL APILADOR**





Empresa:	CODIALUB	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0076	N. Orden:	KAUF3698	Fecha:	09/07/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CDD12J	Serie:	08012JG0039	Ubicación:	TUXTLA G.	Horómetro:	HRS

*REVISIÓN DE CARGA DE BATERÍA





Empresa:	CODIALUB	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0076	N. Orden:	KAUF3698	Fecha:	09/07/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CDD12J	Serie:	08012JG0039	Ubicación:	TUXTLA G.	Horómetro:	HRS

***INSPECCIÓN DE NIVELES, SE ENCUENTRA EN ESTADO OPTIMO**





Empresa:	CODIALUB	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0076	N. Orden:	KAUF3698	Fecha:	09/07/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CDD12J	Serie:	08012JG0039	Ubicación:	TUXTLA G.	Horómetro:	HRS

*LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO





Empresa:	CODIALUB	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0076	N. Orden:	KAUF3698	Fecha:	09/07/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CDD12J	Serie:	08012JG0039	Ubicación:	TUXTLA G.	Horómetro:	HRS


***REVISIÓN VISUAL Y MANUAL DE BORNES, TERMINALES, ARNESES Y CONECTORES**





Empresa:	CODIALUB	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0076	N. Orden:	KAUF3698	Fecha:	09/07/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CDD12J	Serie:	08012JG0039	Ubicación:	TUXTLA G.	Horómetro:	HRS

*REVISIÓN DE CABLEADO Y SISTEMA ELÉCTRICO





Empresa:	CODIALUB	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0076	N. Orden:	KAUF3698	Fecha:	09/07/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CDD12J	Serie:	08012JG0039	Ubicación:	TUXTLA G.	Horómetro:	HRS

***SE REALIZA LIMPIEZA Y REAPRETADO**





Empresa:	CODIALUB	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0076	N. Orden:	KAUF3698	Fecha:	09/07/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CDD12J	Serie:	08012JG0039	Ubicación:	TUXTLA G.	Horómetro:	HRS

*LIMPIEZA DE CABLEADO





Empresa:	CODIALUB	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0076	N. Orden:	KAUF3698	Fecha:	09/07/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CDD12J	Serie:	08012JG0039	Ubicación:	TUXTLA G.	Horómetro:	HRS

*LUBRICACIÓN Y ENGRASADO





Empresa:	CODIALUB	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0076	N. Orden:	KAUF3698	Fecha:	09/07/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CDD12J	Serie:	08012JG0039	Ubicación:	TUXTLA G.	Horómetro:	HRS



*LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE CILINDRO





Empresa:	CODIALUB	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0076	N. Orden:	KAUF3698	Fecha:	09/07/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CDD12J	Serie:	08012JG0039	Ubicación:	TUXTLA G.	Horómetro:	HRS

***SE REALIZÓ LIMPIEZA GENERAL**





Empresa:	CODIALUB	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0076	N. Orden:	KAUF3698	Fecha:	09/07/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CDD12J	Serie:	08012JG0039	Ubicación:	TUXTLA G.	Horómetro:	HRS

✓ EQUIPO QUEDA OPERATIVO

