



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF3695	Fecha:	01/07/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	NO FUNCIONA

*EVIDENCIA DEL SERVICIO REALIZADO



ORDEN DE TRABAJO

Distribuidora y Servicios Kaufmann S A de C V.

Calle la Jagua, S/N, Jose Maria Pino Suarez, Centro, Tabasco.

Cel: 993 393 8828

Mail: administracion@Kaufmann.mx

DATOS GENERALES			
N° de Orden:	KAUF3695	N° de cotización:	
Empresa:	CORONA	Fecha:	02/07/2024
Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0144
		Tipo de servicio:	CORRECTIVO


DATOS DEL EQUIPO			
Marca:	TOYOTA	No. Economico /	70009044 CEDIS OXXO
Modelo:	8FGU25	Ubicación:	2.5 TON
Serie:	37900	Capacidad:	
		Horómetro / Km:	

FALLA REPORTADA	
1	REEMPLAZO DE TORRETA

ACTIVIDADES A REALIZAR			
Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	SERV	REEMPLAZO DE TORRETA
2			
3			

REFACCIONES A UTILIZAR			
Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	PZA	TORRETA
2	1	PZA	luz lineal
3			

OBSERVACIONES	
Se reemplaza torreta y se gustan luces lineales.	


 NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

FECHA DEL SERVICIO REALIZADO			
01	DIA	07	MES
		2024	AÑO
NOMBRE		Luis Tami	
FIRMA			



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF3695	Fecha:	01/07/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	NO FUNCIONA

*EVIDENCIA DEL SERVICIO REALIZADO



CHECK LIST DE MONTACARGAS


Empresa: CORONA Solicitante: SAMANTHA RIQUELME Numero Economico: 70009044 N° de Orden: KAUF3695	Marca: TOYOTA Modelo del montacargas: 8FGU25 Serie del montacargas: 37900 Horometro:
--	---

CHECK LIST DE MONTACARGAS

A nivel correcto	SI	NO	Correcto funcionamiento de	SI	NO
Aceite de motor	☒	☐	Faros delanteros	☒	☐
Aceite de transmisión	☒	☐	Faro trasero	☒	☐
Aceite hidraulico	☒	☐	Bluespot	☒	☐
Anticongelante	☒	☐	Torreta	☒	☐
Líquido de frenos	☒	☐	Claxon	☒	☐
Comprobacion de	SI	NO	Alarma de reversa	☒	☐
Birlos delanteros	☒	☐	Cinturon de seguridad	☒	☐
Birlos traseros	☒	☐	Extintor vigente	☒	☐
Guarda de carga	☒	☐	Switch de arranque (llave)	☒	☐
Pernos de cilindros hidraulicos	☒	☐	El equipo presenta		
Prueba de frenado	☒	☐	Fuga en cilindros de inclinación	☒	☐
Banda de alternador	☒	☐	Fuga en cilindros de levante	☒	☐
Eje de dirección	☒	☐	Fuga en cilindro de desplazador lateral	☒	☐
Freno de estacionamiento	☒	☐	Fuga en Cilindro de dirección	☒	☐
Ilaleros de mastil	☒	☐	Fuga en bomba hidraulica	☒	☐
Mangueras y conexiones de sistema de combustible	☒	☐	Fuga en bancos hidraulicos	☒	☐
Base de tanque de gas	☒	☐	Fuga en mangueras hidraulicas	☒	☐
El montacargas cuenta con	SI	NO	Fuga en motor	☒	☐
Tanque de gas 1	☒	☐	Fuga en transmisión	☒	☐
Tanque de gas 2	☒	☐	Fuga en diferencial	☒	☐
Tanque de gas	SI	NO	Estado de las Llantas		
Valvulas dañadas	☒	☐	Presenta Fisuras	☒	☐
Aro de la base dañada	☒	☐	Presenta Desgajamiento	☒	☐

OTRAS OBSERVACIONES

¿EL EQUIPO QUEDÓ OPERATIVO?	☒ SI ☐ NO
-----------------------------	---


 RECIBE
 "EL CLIENTE"


 ENTREGA
 "DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN"