



Empresa:	OLMECA DRILLING	Solicitante:	JOSE MANUEL AGUIRRE	Código QR:	VHSA-0143	N. Orden:	KAUF3719	Fecha:	10/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393B02254	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	7,918.4 HRS

***CONDICIONES DE LOS SELLOS DEL CILINDRO DE LEVANTE LATERAL, SE RETIRAN PARA SU REEMPLAZO**





Empresa:	OLMECA DRILLING	Solicitante:	JOSE MANUEL AGUIRRE	Código QR:	VHSA-0143	N. Orden:	KAUF3719	Fecha:	10/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393B02254	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	7,918.4 HRS

***SE REEMPLAZAN SELLOS DE CILINDRO DE LEVANTE LATERAL IZQUIERDO**





Empresa:	OLMECA DRILLING	Solicitante:	JOSE MANUEL AGUIRRE	Código QR:	VHSA-0143	N. Orden:	KAUF3719	Fecha:	10/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393B02254	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	7,918.4 HRS

*SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO





Empresa:	OLMECA DRILLING	Solicitante:	JOSE MANUEL AGUIRRE	Código QR:	VHSA-0143	N. Orden:	KAUF3719	Fecha:	10/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393B02254	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	7,918.4 HRS

***MONTAJE DE SELLOS DE CILINDRO DE LEVANTE LATERAL IZQUIERDO, QUEDANDO OPERATIVO**

