



VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF3721	Fecha:	11/07/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	5,349 HRS

FALLA REPORTADA: “LA FUNCIÓN DE DESPLAZAR LA CARGA HACIA LOS COSTADOS NO RESPONDE Y EL FRENO DE MANO ESTÁ DEMACIADO DURO”

***ENGRASADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS**





VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF3721	Fecha:	11/07/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	5,349 HRS

***SE AJUSTA FRENO DE MANO, SE CORRIGE FALLA**

