



|                 |        |                     |               |                   |             |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CEMEX  | <b>Solicitante:</b> | CARLOS SANDIN | <b>Código QR:</b> | VHSA-0009   | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3704     | <b>Fecha:</b>     | 15/07/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | HYSTER | <b>Modelo:</b>      | H3.5UT        | <b>Serie:</b>     | A3C1A10059W | <b>Ubicación:</b> | MEDIAS AGUAS | <b>Horómetro:</b> | 17,703 HRS |

**\*DEBIDO A LAS CONDICIONES DE LAS LLANTAS, SE DESPRENSAN PARA SU REEMPLAZO**





|                 |        |                     |               |                   |             |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CEMEX  | <b>Solicitante:</b> | CARLOS SANDIN | <b>Código QR:</b> | VHSA-0009   | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3704     | <b>Fecha:</b>     | 15/07/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | HYSTER | <b>Modelo:</b>      | H3.5UT        | <b>Serie:</b>     | A3C1A10059W | <b>Ubicación:</b> | MEDIAS AGUAS | <b>Horómetro:</b> | 17,703 HRS |

## \*DESPRENSADO Y PRENSADO DE LLANTAS





|                 |        |                     |               |                   |             |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CEMEX  | <b>Solicitante:</b> | CARLOS SANDIN | <b>Código QR:</b> | VHSA-0009   | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3704     | <b>Fecha:</b>     | 15/07/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | HYSTER | <b>Modelo:</b>      | H3.5UT        | <b>Serie:</b>     | A3C1A10059W | <b>Ubicación:</b> | MEDIAS AGUAS | <b>Horómetro:</b> | 17,703 HRS |


## \*PRENSADO DE LLANTAS NUEVAS





|                 |        |                     |               |                   |             |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CEMEX  | <b>Solicitante:</b> | CARLOS SANDIN | <b>Código QR:</b> | VHSA-0009   | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3704     | <b>Fecha:</b>     | 15/07/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | HYSTER | <b>Modelo:</b>      | H3.5UT        | <b>Serie:</b>     | A3C1A10059W | <b>Ubicación:</b> | MEDIAS AGUAS | <b>Horómetro:</b> | 17,703 HRS |

### \*DESMONTAJE DE DESPLAZADOR PARA SU REPARACIÓN





|                 |        |                     |               |                   |             |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CEMEX  | <b>Solicitante:</b> | CARLOS SANDIN | <b>Código QR:</b> | VHSA-0009   | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3704     | <b>Fecha:</b>     | 15/07/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | HYSTER | <b>Modelo:</b>      | H3.5UT        | <b>Serie:</b>     | A3C1A10059W | <b>Ubicación:</b> | MEDIAS AGUAS | <b>Horómetro:</b> | 17,703 HRS |

## \*REEMPLAZO DE TORNILLO DE DESPLAZADOR





|                 |        |                     |               |                   |             |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CEMEX  | <b>Solicitante:</b> | CARLOS SANDIN | <b>Código QR:</b> | VHSA-0009   | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3704     | <b>Fecha:</b>     | 15/07/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | HYSTER | <b>Modelo:</b>      | H3.5UT        | <b>Serie:</b>     | A3C1A10059W | <b>Ubicación:</b> | MEDIAS AGUAS | <b>Horómetro:</b> | 17,703 HRS |

## \*REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS





|                 |        |                     |               |                   |             |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CEMEX  | <b>Solicitante:</b> | CARLOS SANDIN | <b>Código QR:</b> | VHSA-0009   | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3704     | <b>Fecha:</b>     | 15/07/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | HYSTER | <b>Modelo:</b>      | H3.5UT        | <b>Serie:</b>     | A3C1A10059W | <b>Ubicación:</b> | MEDIAS AGUAS | <b>Horómetro:</b> | 17,703 HRS |

**\*SE LLEVA DESPLAZADOR PARA SU INSTALACIÓN**





|                 |        |                     |               |                   |             |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CEMEX  | <b>Solicitante:</b> | CARLOS SANDIN | <b>Código QR:</b> | VHSA-0009   | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3704     | <b>Fecha:</b>     | 15/07/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | HYSTER | <b>Modelo:</b>      | H3.5UT        | <b>Serie:</b>     | A3C1A10059W | <b>Ubicación:</b> | MEDIAS AGUAS | <b>Horómetro:</b> | 17,703 HRS |

**\*MONTAJE DE DESPLAZADOR, ENGRASADO DE BALEROS Y SERVICIO EN GENERAL DE CARRETE DE MÁSTIL**





# KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,  
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

[Administracion@Kaufmann.mx](mailto:Administracion@Kaufmann.mx)



VHSA - 0009

|                 |        |                     |               |                   |             |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CEMEX  | <b>Solicitante:</b> | CARLOS SANDIN | <b>Código QR:</b> | VHSA-0009   | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3704     | <b>Fecha:</b>     | 15/07/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | HYSTER | <b>Modelo:</b>      | H3.5UT        | <b>Serie:</b>     | A3C1A10059W | <b>Ubicación:</b> | MEDIAS AGUAS | <b>Horómetro:</b> | 17,703 HRS |

**\*SE LLEVAN LLANTAS PARA INSTALACIÓN**





# KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,  
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

[Administracion@Kaufmann.mx](mailto:Administracion@Kaufmann.mx)



VHSA - 0009

|          |        |              |               |            |             |            |              |            |            |
|----------|--------|--------------|---------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|------------|
| Empresa: | CEMEX  | Solicitante: | CARLOS SANDIN | Código QR: | VHSA-0009   | N. Orden:  | KAUF3704     | Fecha:     | 15/07/2024 |
| Equipo:  | HYSTER | Modelo:      | H3.5UT        | Serie:     | A3C1A10059W | Ubicación: | MEDIAS AGUAS | Horómetro: | 17,703 HRS |

## \*INSTALACIÓN DE LLANTAS TRASERAS





|                 |        |                     |               |                   |             |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CEMEX  | <b>Solicitante:</b> | CARLOS SANDIN | <b>Código QR:</b> | VHSA-0009   | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3704     | <b>Fecha:</b>     | 15/07/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | HYSTER | <b>Modelo:</b>      | H3.5UT        | <b>Serie:</b>     | A3C1A10059W | <b>Ubicación:</b> | MEDIAS AGUAS | <b>Horómetro:</b> | 17,703 HRS |

**OTRAS OBSERVACIONES:**

- REQUIERE MAQUINADO Y REPARACIÓN EN EL TORNO EN BASE DE CARRETE DESPLAZADOR, YA QUE PRESENTA DESGASTE.
- REQUIERE BAQUELAS.