



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0120	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	11/07/2024
-----------------	--------	---------------------	-------------------	-------------------	-----------	------------------	--------	---------------	------------

Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	17649	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	HRS
----------------	--------	----------------	--------	---------------	-------	-------------------	---------	-------------------	-----

“EVIDENCIA DEL SERVICIO”



KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO

Distribuidora y Servicios Kaufmann S.A de C.V.
Calle la Jagua, S/N. Jose Maria Pino Suarez, Centro, Tabasco.
Cel: 993 393 8828
Mail: administracion@Kaufmann.mx

DATOS GENERALES

N° de Orden:

Empresa: Caraca Paraiso

Solicitante: Emmanuel Aguilar

N° de cotización:

Fecha: 11-07-24

Código QR:

Tipo de servicio:

DATOS DEL EQUIPO

Marca: Tayota

Modelo: 816020

Serie: 13649

No. Economico / Ubicación: Braisol

Capacidad: 3,000 Kg.

Horómetro / Km:

FALLA REPORTADA

1

ACTIVIDADES A REALIZAR

Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

REFACCIONES A UTILIZAR

Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1		Sello de banco valvula.
2			
3			
4			
5			
6			

OBSERVACIONES

Cambo de sellos de banco valvula.

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE



FECHA DEL SERVICIO REALIZADO

11	DIA	07	MES	2024	AÑO
NOMBRE		Tico Vazquez		Auxiliar	
FIRMA					