



Empresa:	CEMEX	Solicitante:	MARISOL MORA	Código QR:	VHSA-0177	N. Orden:	KAUF3686	Fecha:	16/07/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V1396V	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	4,774 HRS



***SE DESARMA SISTEMA DE FRENOS PARA CAMBIO DE SELLOS**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	MARISOL MORA	Código QR:	VHSA-0177	N. Orden:	KAUF3686	Fecha:	16/07/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V1396V	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	4,774 HRS

***SE DESMONTA SISTEMA DE FRENOS PARA LIMPIEZA Y DRENADO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	MARISOL MORA	Código QR:	VHSA-0177	N. Orden:	KAUF3686	Fecha:	16/07/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V1396V	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	4,774 HRS

*REEMPLAZO DE SELLOS DE DIAFRAGMA DE DISCOS DE BALATAS





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	MARISOL MORA	Código QR:	VHSA-0177	N. Orden:	KAUF3686	Fecha:	16/07/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V1396V	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	4,774 HRS

*DRENADO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	MARISOL MORA	Código QR:	VHSA-0177	N. Orden:	KAUF3686	Fecha:	16/07/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V1396V	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	4,774 HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE DE HIDRÁULICO PARA TRANSMISIÓN





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	MARISOL MORA	Código QR:	VHSA-0177	N. Orden:	KAUF3686	Fecha:	16/07/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V1396V	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	4,774 HRS

*MONTAJE DE SISTEMA DE FRENOS HUMEDOS





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	MARISOL MORA	Código QR:	VHSA-0177	N. Orden:	KAUF3686	Fecha:	16/07/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V1396V	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	4,774 HRS

***PLACA DE DATOS DEL MONTACARGAS**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	MARISOL MORA	Código QR:	VHSA-0177	N. Orden:	KAUF3686	Fecha:	16/07/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V1396V	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	4,774 HRS

✓ SE REALIZAN PRUEBAS AL EQUIPO, QUEDA OPERATIVO

