



Empresa:	QUIMICA CARIBE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0034	N. Orden:	KAUF3732	Fecha:	16/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H30D-01	Serie:	H2X393F05633	Ubicación:	CÁRDENAS/VHSA	Horómetro:	4,373.7 HRS

*DESMONTAJE DE CILINDRO DE LEVANTE CENTRAL PARA REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS





Empresa:	QUIMICA CARIBE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0034	N. Orden:	KAUF3732	Fecha:	16/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H30D-01	Serie:	H2X393F05633	Ubicación:	CÁRDENAS/VHSA	Horómetro:	4,373.7 HRS

***SE RETIRAN LOS SELLOS DAÑADOS PARA SU REEMPLAZO**





Empresa:	QUIMICA CARIBE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0034	N. Orden:	KAUF3732	Fecha:	16/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H30D-01	Serie:	H2X393F05633	Ubicación:	CÁRDENAS/VHSA	Horómetro:	4,373.7 HRS

*REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE LEVANTE CENTRAL





Empresa:	QUIMICA CARIBE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0034	N. Orden:	KAUF3732	Fecha:	16/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H30D-01	Serie:	H2X393F05633	Ubicación:	CÁRDENAS/VHSA	Horómetro:	4,373.7 HRS

***REEMPLAZO DE KIT SELLOS DE CILINDRO DE LEVANTE CENTRAL**





Empresa:	QUIMICA CARIBE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0034	N. Orden:	KAUF3732	Fecha:	16/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H30D-01	Serie:	H2X393F05633	Ubicación:	CÁRDENAS/VHSA	Horómetro:	4,373.7 HRS

***SUMISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO (10 LTS), PERO FALTA MÁS ACEITE PARA RELLENAR**





Empresa:	QUIMICA CARIBE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0034	N. Orden:	KAUF3732	Fecha:	16/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H30D-01	Serie:	H2X393F05633	Ubicación:	CÁRDENAS/VHSA	Horómetro:	4,373.7 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REVISIÓN DE MANGUERAS GEMELAS, SE ENCONTRO FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO EN CARRETE.

