



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUF3728	Fecha:	18/07/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	3,882 HRS

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS"

*DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUF3728	Fecha:	18/07/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	3,882 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUF3728	Fecha:	18/07/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	3,882 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUF3728	Fecha:	18/07/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	3,882 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUF3728	Fecha:	18/07/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	3,882 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUF3728	Fecha:	18/07/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	3,882 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



VHSA-0121

Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUF3728	Fecha:	18/07/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	3,882 HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN




WWW.KAUFMANN.MX



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUF3728	Fecha:	18/07/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	3,882 HRS

***CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCONTRABA EL RADIADOR E INTERIOR DEL MONTACARGAS**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUF3728	Fecha:	18/07/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	3,882 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUF3728	Fecha:	18/07/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	3,882 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUF3728	Fecha:	18/07/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	3,882 HRS

***ENGRASADO DE MÁSTIL**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUF3728	Fecha:	18/07/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	3,882 HRS

*LUBRICACIÓN DE CADENAS





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUF3728	Fecha:	18/07/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	3,882 HRS

***SE RETIRA BATERÍA USADA Y SE COLOCA BATERÍA NUEVA**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUF3728	Fecha:	18/07/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	3,882 HRS

*INSTALACIÓN DE BATERÍA





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUF3728	Fecha:	18/07/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	3,882 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- FUGA EN CILINDRO DE INCLINACIÓN LADO DERECHO.
- FALTAN CUARTOS TRASEROS (DIRECCIONALES Y FRENO).