



Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF3726	Fecha:	15/07/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10059W	Ubicación:	MEDIAS AGUAS	Horómetro:	1,770.3 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS”

***DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF3726	Fecha:	15/07/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10059W	Ubicación:	MEDIAS AGUAS	Horómetro:	1,770.3 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF3726	Fecha:	15/07/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10059W	Ubicación:	MEDIAS AGUAS	Horómetro:	1,770.3 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF3726	Fecha:	15/07/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10059W	Ubicación:	MEDIAS AGUAS	Horómetro:	1,770.3 HRS

*SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE EN EL DEPOSITO





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF3726	Fecha:	15/07/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10059W	Ubicación:	MEDIAS AGUAS	Horómetro:	1,770.3 HRS

*REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF3726	Fecha:	15/07/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10059W	Ubicación:	MEDIAS AGUAS	Horómetro:	1,770.3 HRS

***SE RETIRA FILTRO DE ACEITE USADO**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF3726	Fecha:	15/07/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10059W	Ubicación:	MEDIAS AGUAS	Horómetro:	1,770.3 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF3726	Fecha:	15/07/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10059W	Ubicación:	MEDIAS AGUAS	Horómetro:	1,770.3 HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF3726	Fecha:	15/07/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10059W	Ubicación:	MEDIAS AGUAS	Horómetro:	1,770.3 HRS

*FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF3726	Fecha:	15/07/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10059W	Ubicación:	MEDIAS AGUAS	Horómetro:	1,770.3 HRS

*REVISIÓN DE LIQUIDO DE FRENOS





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF3726	Fecha:	15/07/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10059W	Ubicación:	MEDIAS AGUAS	Horómetro:	1,770.3 HRS

*LIMPIEZA DE MÁSTIL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF3726	Fecha:	15/07/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10059W	Ubicación:	MEDIAS AGUAS	Horómetro:	1,770.3 HRS

*LIMPIEZA DE MÁSTIL Y RASPADO DE MÁSTIL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF3726	Fecha:	15/07/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10059W	Ubicación:	MEDIAS AGUAS	Horómetro:	1,770.3 HRS

***LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL**





VHSA - 0009

Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF3726	Fecha:	15/07/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10059W	Ubicación:	MEDIAS AGUAS	Horómetro:	1,770.3 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF3726	Fecha:	15/07/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10059W	Ubicación:	MEDIAS AGUAS	Horómetro:	1,770.3 HRS


*LUBRICACIÓN DE CADENAS





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF3726	Fecha:	15/07/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10059W	Ubicación:	MEDIAS AGUAS	Horómetro:	1,770.3 HRS

***ENGRASADO EN GENERAL**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF3726	Fecha:	15/07/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10059W	Ubicación:	MEDIAS AGUAS	Horómetro:	1,770.3 HRS

***ENGRASADO EN GENERAL**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF3726	Fecha:	15/07/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10059W	Ubicación:	MEDIAS AGUAS	Horómetro:	1,770.3 HRS

***HORÓMETRO**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF3726	Fecha:	15/07/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10059W	Ubicación:	MEDIAS AGUAS	Horómetro:	1,770.3 HRS

* REEMPLAZO DE FARO DELANTERO DERECHO





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF3726	Fecha:	15/07/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10059W	Ubicación:	MEDIAS AGUAS	Horómetro:	1,770.3 HRS

*REEMPLAZO DE FARO DELANTERO IZQUIERDO





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF3726	Fecha:	15/07/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10059W	Ubicación:	MEDIAS AGUAS	Horómetro:	1,770.3 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- MANGUERA VIAJERA DE DESPLAZADOR REQUIERE CAMBIO DE LUZ.
- ALMOHADILLA DE CLAXÓN.

