



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-10	N. Orden:	INT433	Fecha:	17/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D	Serie:	H2X393F05628	Ubicación:	APIZACO	Horómetro:	14,147.5 H

***EVIDENCIA DEL SERVICIO**

OT-433



ORDEN DE TRABAJO

Distribuidora y Servicios Kaufmann S.A de C.V.
Calle la Jagua, S/N, Jose Maria Pino Suarez, Centro, Tabasco.
Cel: 993 393 8828
Mail: administracion@Kaufmann.mx

DATOS GENERALES			
N° de Orden:			
Empresa:	CEMEX Apizaco		
Solicitante:			
N° de cotización:			
Fecha:	10/05/2024		
Código QR:			
Tipo de servicio:	Correctivo		

DATOS DEL EQUIPO			
Marca:	Linde		
Modelo:	H2X393F05628		
Serie:			
No. Economico / Ubicación:	MONT-10		
Capacidad:			
Horómetro / Km:	14147.5		

FAJLA REPORTADA

1 presenta testigo de falla y lentitud

ACTIVIDADES A REALIZAR

Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1			Se reemplaza aceite del bulbo de aceite
2			
3			
4			
5			
6			
7			

REFACCIONES A UTILIZAR

Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1			aceite
2			
3			
4			
5			
6			

OBSERVACIONES

- se realizó servicio correctivo

Horacio Atila

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

FECHA DEL SERVICIO REALIZADO			
17	DIA	07	MES
		2024	AÑO
NOMBRE		TÉCNICO	
FIRMA		AUXILIAR	