



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-10	N. Orden:	INTSN	Fecha:	17/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D	Serie:	H2X393F05628	Ubicación:	APIZACO	Horómetro:	14,151.4 H

FALLA REPORTADA: “FUGA POR RETORNO DE COMBUSTIBLE”

***REEMPLAZO DE MANGUERA DE RETORNO DE COMBUSTIBLE**

