



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF3747	Fecha:	20/07/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	NO FUNCIONA

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,500 HRS”

***DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF3747	Fecha:	20/07/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	NO FUNCIONA

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF3747	Fecha:	20/07/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	NO FUNCIONA

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF3747	Fecha:	20/07/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	NO FUNCIONA

*REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





VHSA-0144

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF3747	Fecha:	20/07/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	NO FUNCIONA

*REEMPLAZO DE FITRO DE AIRE





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



VHSA-0144

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF3747	Fecha:	20/07/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	NO FUNCIONA

*LUBRICACIÓN DE CADENAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF3747	Fecha:	20/07/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	NO FUNCIONA

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL

