



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	MONT-33	N. Orden:	INT436	Fecha:	20/07/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F2563	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	1,007 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HRS”

***DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	MONT-33	N. Orden:	INT436	Fecha:	20/07/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F2563	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	1,007 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	MONT-33	N. Orden:	INT436	Fecha:	20/07/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F2563	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	1,007 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	MONT-33	N. Orden:	INT436	Fecha:	20/07/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F2563	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	1,007 HRS


*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	MONT-33	N. Orden:	INT436	Fecha:	20/07/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F2563	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	1,007 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	MONT-33	N. Orden:	INT436	Fecha:	20/07/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F2563	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	1,007 HRS

*LUBRICACIÓN DE CADENAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	MONT-33	N. Orden:	INT436	Fecha:	20/07/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F2563	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	1,007 HRS

*HORÓMETRO

