



Empresa:	CEMEX	Solicitante:	MARISOL MORA	Código QR:	VHSA-0177	N. Orden:	KAUF3766	Fecha:	22/07/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13196V	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	4,780 HRS

FALLA REPORTADA: “FUGA EN LLANTA DELANTERA”



Empresa:	CEMEX	Solicitante:	MARISOL MORA	Código QR:	VHSA-0177	N. Orden:	KAUF3766	Fecha:	22/07/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13196V	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	4,780 HRS

***AJUSTE DE MAZA DELANTERA POR FUGA, SE APRETA Y SE PONE A PRUEBA**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	MARISOL MORA	Código QR:	VHSA-0177	N. Orden:	KAUF3766	Fecha:	22/07/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13196V	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	4,780 HRS

***SE AJUSTA MASA DELANTERA, QUEDA EN OBSERVACIÓN**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	MARISOL MORA	Código QR:	VHSA-0177	N. Orden:	KAUF3766	Fecha:	22/07/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13196V	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	4,780 HRS

***SE AJUSTA MASA DELANTERA, QUEDA EN OBSERVACIÓN**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	MARISOL MORA	Código QR:	VHSA-0177	N. Orden:	KAUF3766	Fecha:	22/07/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13196V	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	4,780 HRS

***HORÓMETRO**

