




Empresa:	MADECO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0069	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	23/07/2024
Equipo:	MULTILIFT	Modelo:	FG-30XT	Serie:	25030184501	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	13,948.2 H

FALLA REPORTADA: “FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO POR MANGUERA VIAJEA AL GATO CENTRAL”





Empresa:	MADECO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0069	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	23/07/2024
Equipo:	MULTILIFT	Modelo:	FG-30XT	Serie:	25030184501	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	13,948.2 H

***INSTALACIÓN DE MANGUERA VIAJERA DEL GATO CENTRAL**

