



Empresa:	CEMEX	Solicitante:	MARISOL MORA	Código QR:	VHSA-0177	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	19/07/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13196V	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	4,778 HRS

FALLA REPORTADA: "FUGA DE ACEITE"

*CORRECIÓN DE FUGA DE ACEITE EN RUEDA DELANTERA DERECHA

