



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-30	N. Orden:	INTSN	Fecha:	23/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393AD3426	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	17,690.8 H

*EVIDENCIAS DEL SERVICIO



ORDEN DE TRABAJO
Distribuidora y Servicios Kaufmann S.A de C.V.
Calle la Jagua, S/N, Jose Maria Pino Suarez, Centro, Tabasco.
Cel: 993 393 8628
Mail: administracion@Kaufmann.mx

DATOS GENERALES

Nº de Orden: CEMEX-Villahermosa
 Empresa: ING. Moises
 Solicitante: ING. Moises

Nº de cotización: 23/07/2024
 Fecha: 23/07/2024
 Código QR: Collectivo
 Tipo de servicio: Collectivo

DATOS DEL EQUIPO

Marca: Linde
 Modelo: H35D-01
 Serie: H2X393AD3426

No. Economico / Ubicación: 3 TON
 Capacidad: 17690.8
 Horómetro / Km: 17690.8

FALLA REPORTADA

1

ACTIVIDADES A REALIZAR

Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	SERV	
2			
3			
4			

REFACCIONES A UTILIZAR

Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1			
2			
3			

OBSERVACIONES

- Se realizó servicio correctivo, con limpieza de acríez y cableado.
 - Quedando equipo en funcionamiento.

FECHA DEL SERVICIO REALIZADO

13 DÍA 07 MES 2024 AÑO

TÉCNICO AUXILIAR

NOMBRE Franco Muel Franco Muel

FIRMA [Firma] [Firma]

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE