



KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



VHSA-0133

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF3745	Fecha:	19/07/2024
-----------------	--------	---------------------	-------------------	-------------------	-----------	------------------	----------	---------------	------------

Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	9,951.5 H
----------------	--------	----------------	----------	---------------	-------	-------------------	---------	-------------------	-----------

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,250 HRS”

ORDEN DE TRABAJO

Distribuidora y Servicios Kaufmann S.A de C.V.
Calle la Jagua, S/N. Jose Maria Pino Suarez, Centro, Tabasco.
Cel: 993 393 8826
Mail: administracion@Kaufmann.mx

DATOS GENERALES

Nº de Orden:	KAUF3745	Nº de cotización:	
Empresa:	CORONA	Fecha:	18/07/2024
Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0133
		Tipo de servicio:	PREVENTIVO

DATOS DEL EQUIPO

Marca:	TOYOTA	No. Economico / Ubicación:	70023256 PARAÍSO
Modelo:	32-8FG25	Capacidad:	2.5 TON
Serie:	91708	Horómetro / Km:	9951.5 hrs

FALLA REPORTADA

1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,250 HRS
---	------------------------------------

ACTIVIDADES A REALIZAR

Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	SERV	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR
2	1	SERV	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR
3	1	SERV	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE
4	1	SERV	REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN GENERAL PARA DESCARTAR FALSOS CONTACTOS
5	1	SERV	REVISIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO EN GENERAL PARA DESCARTAR FUGAS
6	1	SERV	PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACIÓN)
7	1	SERV	NIVELADO HASTA 1LT
8	1	SERV	LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL
9	1	SERV	LUBRICACIÓN DE CADENAS
10	1	SERV	ENGRASADO EN GENERAL (GRASERAS)

REFACCIONES A UTILIZAR

Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	PZA	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR
2		LTS	ACEITE DE MOTOR
3	1	PZA	FILTRO DE AIRE

OBSERVACIONES

Se realizó servicio preventivo
Lavado y engrasado de equipo.

FECHA DEL SERVICIO REALIZADO

19	DÍA	07	MES	2024	AÑO
NOMBRE		Omar Gomez Lopez			
FIRMA		[Firma]			

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF3745	Fecha:	19/07/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	9,951.5 H

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,250 HRS”



CHECK LIST DE MONTACARGAS

Empresa: CORONA Solicitante: SAMANTHA RIQUELME Numero Economico: 70023256 N° de Orden: KAUF3745	Marca: TOYOTA Modelo del montacargas: 32-8FG25 Serie del montacargas: 91708 Horometro:
--	---

CHECK LIST DE MONTACARGAS

A nivel correcto	SI	NO	Correcto funcionamiento de	SI	NO
Acetite de motor	☒	☐	Faros delanteros	☒	☐
Acetite de transmisión	☒	☐	Faro trasero	☒	☐
Acetite hidraulico	☒	☐	Bluespot	☒	☐
Anticongelante	☒	☐	Torreta	☒	☐
Liquido de frenos	☒	☐	Claxon	☒	☐
Comprobacion de	SI	NO	Alarma de reversa	☒	☐
Birlos delanteros	☒	☐	Cinturon de seguridad	☒	☐
Birlos traseros	☒	☐	Extintor vigente	☒	☐
Guarda de carga	☒	☐	Switch de arranque (llave)	☒	☐
Pernos de cilindros hidraulicos	☒	☐	El equipo presenta	SI	NO
Prueba de frenado	☒	☐	Fuga en cilindros de inclinación	☒	☐
Banda de alternador	☒	☐	Fuga en cilindros de levante	☒	☐
Eje de dirección	☒	☐	Fuga en cilindro de desplazador lateral	☒	☐
Freno de estacionamiento	☒	☐	Fuga en Cilindro de dirección	☒	☐
Baleros de mastil	☒	☐	Fuga en bomba hidraulica	☒	☐
Mangueras y conexiones de sistema de combustible	☒	☐	Fuga en bancos hidraulicos	☒	☐
Base de tanque de gas	☒	☐	Fuga en mangueras hidraulicas	☒	☐
El montacargas cuenta con	+	SI NO	Fuga en motor	☒	☐
Tanque de gas 1	☒	☐	Fuga en transmisión	☒	☐
Tanque de gas 2	☒	☐	Fuga en diferencial	☒	☐
Tanque de gas	SI	NO	Estado de las Llantas	SI	NO
Valvulas dañadas	☒	☐	Presenta Fisuras	☒	☐
Aro de la base dañada	☒	☐	Presenta Desgajamiento	☒	☐

OTRAS OBSERVACIONES

Pernos de gato de direccion con 3go.

RECIBE
"EL CLIENTE"

ENTREGA
"DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN"

WWW.KAUFMANN.MX