



Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0090	N. Orden:	KAUF3773	Fecha:	25/07/2024
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCPL01A15LV	Serie:	CPL01PN2805	Ubicación:	CHONTALPA	Horómetro:	1,922 HRS

*DESMONTAJE DE CILINDROS DE INCLINACIÓN PARA CAMBIO DE SELLOS





Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0090	N. Orden:	KAUF3773	Fecha:	25/07/2024
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCPL01A15LV	Serie:	CPL01PN2805	Ubicación:	CHONTALPA	Horómetro:	1,922 HRS

***REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS EN CILINDRO DE INCLINACIÓN DE AMBOS LADOS**





Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0090	N. Orden:	KAUF3773	Fecha:	25/07/2024
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCPL01A15LV	Serie:	CPL01PN2805	Ubicación:	CHONTALPA	Horómetro:	1,922 HRS

*INSTALACIÓN DE CILINDRO DE INCLINACIÓN





VHSA - 0090

Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0090	N. Orden:	KAUF3773	Fecha:	25/07/2024
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCPL01A15LV	Serie:	CPL01PN2805	Ubicación:	CHONTALPA	Horómetro:	1,922 HRS

***SE PONEN A PRUEBA EL CILINDRO CON SELLOS NUEVOS**





Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0090	N. Orden:	KAUF3773	Fecha:	25/07/2024
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCPL01A15LV	Serie:	CPL01PN2805	Ubicación:	CHONTALPA	Horómetro:	1,922 HRS

*SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO





VHSA - 0090

Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0090	N. Orden:	KAUF3773	Fecha:	25/07/2024
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCPL01A15LV	Serie:	CPL01PN2805	Ubicación:	CHONTALPA	Horómetro:	1,922 HRS

✓ SE PONE A PRUEBA EL EQUIPO, QUEDA OPERATIVO

