



Empresa: KAUFMANN Solicitante: Código QR: MONT-03 N. Orden: INT380 Fecha: 26/07/2024

Equipo: TOYOTA Modelo: 8FGU30 Serie: 65554 Ubicación: TALLER Horómetro: HRS

*EVIDENCIA DEL SERVICIO



ORDEN DE TRABAJO

Distribuidora y Servicios Kaufmann S.A de C.V.
Calle la Jagua, S/N. Jose Maria Pino Suarez, Centro, Tabasco.
Cel: 993 393 8828
Mail: administracion@Kaufmann.mx

DATOS GENERALES

Nº de Orden: INT380
Empresa: KAUFMANN
Solicitante:

Nº de cotización:
Fecha: 13/06/2024
Código QR: MONT-03
Tipo de servicio: PINTURA

DATOS DEL EQUIPO

Marca: TOYOTA
Modelo: 8FGU30
Serie: 65554

No. Economico /
Ubicación: MONT-03 TALLER
Capacidad: 3 TON
Horómetro / Km:

FALLA REPORTADA

1 MANTENIMIENTO A SISTEMA DE FRENOS

ACTIVIDADES A REALIZAR

Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	SERV	DESARMADO DE SISTEMA DE FRENOS PARA LIMPIEZA DE BALATAS
2	1	SERV	LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS DE MAZA DELANTERA
3	1	SERV	COMPROBACIÓN DEL ESTADO DE BALEROS, RETENES, HERRAJES Y CILINDROS
4	1	SERV	ARMADO DE SISTEMA DE FRENOS
5	1	SERV	CALIBRACIÓN Y PURGADO
6	1	SERV	VERIFICACIÓN DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO

REFACCIONES A UTILIZAR

Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1			
2			
3			

OBSERVACIONES

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

FECHA DEL SERVICIO REALIZADO

DÍA	MES	AÑO
NOMBRE	Fernando Robarel	
FIRMA		