



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0022	N. Orden:	KAUF3770	Fecha:	26/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-01	Serie:	H2X394W01902	Ubicación:	VERACRUZ	Horómetro:	15,639.6 H

***SE HIZO REVISIÓN DE FUGA REPORTADA**

***REEMPLAZO DE CARRETE POR FUGA EN MANGUERA AL DESPLAZADOR**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0022	N. Orden:	KAUF3770	Fecha:	26/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-01	Serie:	H2X394W01902	Ubicación:	VERACRUZ	Horómetro:	15,639.6 H

*HORÓMETRO





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0022	N. Orden:	KAUF3770	Fecha:	26/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-01	Serie:	H2X394W01902	Ubicación:	VERACRUZ	Horómetro:	15,639.6 H

OTRAS OBSERVACIONES:

- SE ENCONTRO FUGA EN LA BOMBA DEL SISTEMA HIDRÁULICO POR EL LADO DEL MOTOR DEL EQUIPO.
- REQUIERE REEMPLAZO DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD, LUCES, CLAXÓN, ALARMA DE REVERSA, FAROS DELANTEROS, Y EXTINTOR.
- REQUIERE REEMPLAZO DEL CHICOTE DE FRENO DE MANO.