



Empresa: KAUFMANN Solicitante: Código QR: N. Orden: INT443 Fecha: 27/07/2024

Equipo: SAVEIRO Modelo: Serie: Ubicación: TALLER Horómetro: 123,103 KM

“EVIDENCIA DEL SERVICIO”

ORDEN DE TRABAJO			
 Distribuidora y Servicios Kaufmann S.A de C.V. Calle la Jagua, S/N. Jose Maria Pino Suarez, Centro, Tabasco. Cel: 993 393 8826 Mail: administracion@Kaufmann.mx			
DATOS GENERALES			
Nº de Orden:	INT443		
Empresa:	KAUFMANN		
Solicitante:	LIC. CANDELARIO		
Nº de cotización:			
Fecha:	20/07/2024		
Código QR:	V-04		
Tipo de servicio:	PREVENTIVO		
DATOS DEL EQUIPO			
Marca:	SAVEIRO		
Modelo:			
Serie:			
No. Economico / Ubicación:	V-04 TALLER		
Capacidad:			
Horómetro / Km:	123,102		
FALLA REPORTADA			
1 SONIDO ANORMAL EN TOLVA DE MULTIPLE ESCAPE			
ACTIVIDADES A REALIZAR			
Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	SERV	REVISIÓN Y REPARACIÓN <i>OK</i>
2			
3			
REFACCIONES A UTILIZAR			
Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1			
2			
3			
4			
OBSERVACIONES			
<i>se pone 4 tornillos 1/4 x 1</i> <i>A tolva de guarda escape</i> <i>4 Arandelas planas</i>			
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE		FECHA DEL SERVICIO REALIZADO	
		27 DIA 07 MES 2024 AÑO	
		TÉCNICO AUXILIAR	
		NOMBRE <i>Agustín Alvarado</i>	
		FIRMA <i>[Signature]</i>	