



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-30	N. Orden:	INT463	Fecha:	30/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393A03426	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	17,694.8 H


***SE DESMONTA TOLVA PARA CORREGIR FUGA DE ACEITE DE MOTOR, SE VERIFICA CIGÜEÑAL**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-30	N. Orden:	INT463	Fecha:	30/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393A03426	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	17,694.8 H

***SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL RADIADOR**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-30	N. Orden:	INT463	Fecha:	30/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393A03426	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	17,694.8 H

***SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL RADIADOR**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-30	N. Orden:	INT463	Fecha:	30/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393A03426	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	17,694.8 H

***SE CORRIGE FUGA DE ACEITE DE MOTOR POR DUCTO DEL RETORNO DEL TURBO CARGADOR**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-30	N. Orden:	INT463	Fecha:	30/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393A03426	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	17,694.8 H

*PLACA DE DATOS Y HORÓMETRO





DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



MONT-30

Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-30	N. Orden:	INT463	Fecha:	30/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393A03426	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	17,694.8 H

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE INSTALACIÓN DEL CLAXÓN.