



Empresa:	FOREMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0311	N. Orden:	KAUF3787	Fecha:	01/08/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70NM	Serie:	AT20D40302	Ubicación:		Horómetro:	4,333.9 HRS

*REEMPLAZO DE BOMBA CEBADORA





Empresa:	FOREMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0311	N. Orden:	KAUF3787	Fecha:	01/08/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70NM	Serie:	AT20D40302	Ubicación:		Horómetro:	4,333.9 HRS

*REEMPLAZO DE MANGUERA DE COMBUSTIBE





Empresa:	FOREMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0311	N. Orden:	KAUF3787	Fecha:	01/08/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70NM	Serie:	AT20D40302	Ubicación:		Horómetro:	4,333.9 HRS

*REVISIÓN DE NIVEL DE ACEITE HIDRÁULICO





Empresa:	FOREMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0311	N. Orden:	KAUF3787	Fecha:	01/08/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70NM	Serie:	AT20D40302	Ubicación:		Horómetro:	4,333.9 HRS

*HORÓMETRO





DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	FOREMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0311	N. Orden:	KAUF3787	Fecha:	01/08/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70NM	Serie:	AT20D40302	Ubicación:		Horómetro:	4,333.9 HRS

OBSERVACIONES:

✓ SE SUMINISTRARON 3 LTS DE ACEITE DE TRANSMISIÓN.