



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-07	N. Orden:	INT374	Fecha:	06/08/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394G02067	Ubicación:	TUXTEPEC	Horómetro:	8,820.9 HRS

“REVISIÓN DE CILINDRO DE LEVANTE, TIENE FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO”

***DESMONTAJE DE CILINDRO DE LEVANTE LATERAL DERECHO PARA REEMPLAZO DE SELLOS**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-07	N. Orden:	INT374	Fecha:	06/08/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394G02067	Ubicación:	TUXTEPEC	Horómetro:	8,820.9 HRS

***REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE LEVANTE LATERAL DERECHO**

***SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO (8 LTS)**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-07	N. Orden:	INT374	Fecha:	06/08/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394G02067	Ubicación:	TUXTEPEC	Horómetro:	8,820.9 HRS

***SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO (8 LTS)**

