



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-07	N. Orden:	INT432	Fecha:	06/08/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394G02067	Ubicación:	TUXTEPEC	Horómetro:	8,820.9 HRS

*REEMPLAZO DE MANGUERAS VIAJERAS DE DESPLAZADOR





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-07	N. Orden:	INT432	Fecha:	06/08/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394G02067	Ubicación:	TUXTEPEC	Horómetro:	8,820.9 HRS

*INSTALACIÓN DE MANGUERAS VIAJERAS DE DESPLAZADOR





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-07	N. Orden:	INT432	Fecha:	06/08/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394G02067	Ubicación:	TUXTEPEC	Horómetro:	8,820.9 HRS

***REEMPLAZO DE GOMA DE CILINDRO DE INCLINACIÓN DERECHO**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-07	N. Orden:	INT432	Fecha:	06/08/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394G02067	Ubicación:	TUXTEPEC	Horómetro:	8,820.9 HRS

***REEMPLAZO DE GOMA DE CILINDRO DE INCLINACIÓN IZQUIERDO**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-07	N. Orden:	INT432	Fecha:	06/08/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394G02067	Ubicación:	TUXTEPEC	Horómetro:	8,820.9 HRS

*REEMPLAZO DE MICAS DE CUARTOS TRASEROS





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-07	N. Orden:	INT432	Fecha:	06/08/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394G02067	Ubicación:	TUXTEPEC	Horómetro:	8,820.9 HRS


*REEMPLAZO DE MANGUERAS QUE VAN A CILINDRO DESPLAZADOR





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-07	N. Orden:	INT432	Fecha:	06/08/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394G02067	Ubicación:	TUXTEPEC	Horómetro:	8,820.9 HRS

*REPARACIÓN DE PUNTA DE ESCAPE





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-07	N. Orden:	INT432	Fecha:	06/08/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394G02067	Ubicación:	TUXTEPEC	Horómetro:	8,820.9 HRS

***REEMPLAZO DE DEPURADOR DE AIRE**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-07	N. Orden:	INT432	Fecha:	06/08/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394G02067	Ubicación:	TUXTEPEC	Horómetro:	8,820.9 HRS

***EVIDENCIA DE ACCESORIOS INSTALADOS**

