



Empresa: LOGIS EXPRESS **Solicitante:** **Código QR:** VHSA-0313 **N. Orden:** KAUSN **Fecha:** 10/08/2024

Equipo: TOYOTA **Modelo:** **Serie:** **Ubicación:** PARQUE LAS NUBES **Horómetro:** 11,122.1 H

*EVIDENCIA DEL SERVICIO REALIZADO



Distribuidora y Servicios Kaufmann S.A de C.V.
Calle la Jagua, S/N, Jose Maria Pino Suarez, Centro, Tabasco.
Cel: 993 118 7878
Mail: administracion@Kaufmann.mx

ORDEN DE TRABAJO

Empresa: Las Nubes

Solicitante: _____

Fecha: 10/AGOSTO 2024

Tipo de servicio: _____

DATOS DEL EQUIPO

Marca: TOYOTA

Modelo: _____

Serie: 61904

N° Economico: 42

Año: _____

Capacidad: _____

Horómetro / Km: 11122.1

Ubicación: _____

FALLA REPORTADA

No Arranca

ACTIVIDADES

1.-	<u>Diagnostico: cambio de cable de star de la Marcha</u>
2.-	<u>Cambio de 2 Fusibles de 10 y 30 amp.</u>
3.-	

MATERIALES UTILIZADOS

Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1.-			
2.-			
3.-			
4.-			
5.-			
6.-			
7.-			

OBSERVACIONES

Hector Francisco Ordóñez Pérez

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

¿EL EQUIPO QUEDÓ OPERATIVO?			
SI		NO	
FECHA DEL SERVICIO REALIZADO			
10	DIA	AGOSTOS	2024
NOMBRE		AUXILIAR	
FIRMA		FIRMA	