



Empresa:	QMAX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0314	N. Orden:	KAUF3796	Fecha:	08/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H2.5XT	Serie:		Ubicación:	CARD/VHSA	Horómetro:	NO MARCA

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS”

***DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEIT DE MOTOR**





Empresa:	QMAX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0314	N. Orden:	KAUF3796	Fecha:	08/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H2.5XT	Serie:		Ubicación:	CARD/VHSA	Horómetro:	NO MARCA

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	QMAX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0314	N. Orden:	KAUF3796	Fecha:	08/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H2.5XT	Serie:		Ubicación:	CARD/VHSA	Horómetro:	NO MARCA

*REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	QMAX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0314	N. Orden:	KAUF3796	Fecha:	08/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H2.5XT	Serie:		Ubicación:	CARD/VHSA	Horómetro:	NO MARCA

**DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	QMAX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0314	N. Orden:	KAUF3796	Fecha:	08/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H2.5XT	Serie:		Ubicación:	CARD/VHSA	Horómetro:	NO MARCA


*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	QMAX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0314	N. Orden:	KAUF3796	Fecha:	08/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H2.5XT	Serie:		Ubicación:	CARD/VHSA	Horómetro:	NO MARCA

*DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE DIFERENCIAL





Empresa:	QMAX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0314	N. Orden:	KAUF3796	Fecha:	08/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H2.5XT	Serie:		Ubicación:	CARD/VHSA	Horómetro:	NO MARCA

***DEBIDO A LAS CONDICIONES DEL LIQUIDO DE FRENOS, SE DRENA COMPLETAMENTE PARA SU REEMPLAZO**





Empresa:	QMAX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0314	N. Orden:	KAUF3796	Fecha:	08/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H2.5XT	Serie:		Ubicación:	CARD/VHSA	Horómetro:	NO MARCA

*REEMPLAZO DE LIQUIDO DE FRENOS





Empresa:	QMAX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0314	N. Orden:	KAUF3796	Fecha:	08/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H2.5XT	Serie:		Ubicación:	CARD/VHSA	Horómetro:	NO MARCA

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	QMAX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0314	N. Orden:	KAUF3796	Fecha:	08/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H2.5XT	Serie:		Ubicación:	CARD/VHSA	Horómetro:	NO MARCA

***REEMPLAZO DE ROTOR DE DISTRIBUIDOR**





Empresa:	QMAX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0314	N. Orden:	KAUF3796	Fecha:	08/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H2.5XT	Serie:		Ubicación:	CARD/VHSA	Horómetro:	NO MARCA

*REEMPLAZO DE TAPA DE DISTRIBUIDOR Y CABLES DE BUJIAS





Empresa:	QMAX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0314	N. Orden:	KAUF3796	Fecha:	08/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H2.5XT	Serie:		Ubicación:	CARD/VHSA	Horómetro:	NO MARCA


*INSTALACIÓN DE TAPA DE DISTRIBUIDOR Y CABLE DE BUJIAS





Empresa:	QMAX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0314	N. Orden:	KAUF3796	Fecha:	08/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H2.5XT	Serie:		Ubicación:	CARD/VHSA	Horómetro:	NO MARCA

*REEMPLAZO DE BUJIAS





Empresa:	QMAX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0314	N. Orden:	KAUF3796	Fecha:	08/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H2.5XT	Serie:		Ubicación:	CARD/VHSA	Horómetro:	NO MARCA

*REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa:	QMAX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0314	N. Orden:	KAUF3796	Fecha:	08/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H2.5XT	Serie:		Ubicación:	CARD/VHSA	Horómetro:	NO MARCA

***CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCONTRO EL EQUIPO, TENIA TELARAÑAS Y ESTABA SUCIO**





Empresa:	QMAX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0314	N. Orden:	KAUF3796	Fecha:	08/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H2.5XT	Serie:		Ubicación:	CARD/VHSA	Horómetro:	NO MARCA

***CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCONTRO EL EQUIPO, TENIA TELARAÑAS Y ESTABA SUCIO**





Empresa:	QMAX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0314	N. Orden:	KAUF3796	Fecha:	08/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H2.5XT	Serie:		Ubicación:	CARD/VHSA	Horómetro:	NO MARCA

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	QMAX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0314	N. Orden:	KAUF3796	Fecha:	08/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H2.5XT	Serie:		Ubicación:	CARD/VHSA	Horómetro:	NO MARCA

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL DE MÁSTIL





Empresa:	QMAX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0314	N. Orden:	KAUF3796	Fecha:	08/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H2.5XT	Serie:		Ubicación:	CARD/VHSA	Horómetro:	NO MARCA

*LUBRICACIÓN DE CADENAS





Empresa:	QMAX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0314	N. Orden:	KAUF3796	Fecha:	08/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H2.5XT	Serie:		Ubicación:	CARD/VHSA	Horómetro:	NO MARCA

*ENGRASADO EN GENERAL (GRASERAS)





Empresa:	QMAX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0314	N. Orden:	KAUF3796	Fecha:	08/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H2.5XT	Serie:		Ubicación:	CARD/VHSA	Horómetro:	NO MARCA

***ENGRASADO GENERAL DE MÁSTIL, SE APLICA GRASA NUEVA**

