



Empresa:	QMAX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0314	N. Orden:	KAUF3796	Fecha:	08/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H2.5XT	Serie:		Ubicación:	CARD/VHSA	Horómetro:	NO MARCA

FALLA REPORTADA: “MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE GAS Y SERVICIO DE LIMPIEZA DE CADENAS DE MÁSTIL”

***ASI SE ENCONTRO EL MEZCLADOR DE GAS Y VAPORIZADOR DE GAS**





Empresa:	QMAX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0314	N. Orden:	KAUF3796	Fecha:	08/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H2.5XT	Serie:		Ubicación:	CARD/VHSA	Horómetro:	NO MARCA


***SE RETIRA MEZCLADOR DE GAS PARA LIMPIAR EL AREA**





Empresa:	QMAX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0314	N. Orden:	KAUF3796	Fecha:	08/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H2.5XT	Serie:		Ubicación:	CARD/VHSA	Horómetro:	NO MARCA

***CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCONTRABA EL MEZCLADOR DE GAS, SE RETIRA PARA LIMPIEZA PROFUNDA**





Empresa:	QMAX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0314	N. Orden:	KAUF3796	Fecha:	08/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H2.5XT	Serie:		Ubicación:	CARD/VHSA	Horómetro:	NO MARCA

*LIMPIEZA COMPLETA A MEZCLADOR DE GAS





Empresa:	QMAX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0314	N. Orden:	KAUF3796	Fecha:	08/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H2.5XT	Serie:		Ubicación:	CARD/VHSA	Horómetro:	NO MARCA

***SE LIMPIA MEZCLADOR DE GAS**





Empresa:	QMAX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0314	N. Orden:	KAUF3796	Fecha:	08/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H2.5XT	Serie:		Ubicación:	CARD/VHSA	Horómetro:	NO MARCA

*REEMPLAZO DE KIT DE MANTENIMIENTO DE MEZCLADOR





Empresa:	QMAX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0314	N. Orden:	KAUF3796	Fecha:	08/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H2.5XT	Serie:		Ubicación:	CARD/VHSA	Horómetro:	NO MARCA

***SE RETIRA VAPORIZADOR DE GAS PARA SU LIMPIEZA Y CAMBIO DE KIT DE MANTENIMIENTO**





Empresa:	QMAX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0314	N. Orden:	KAUF3796	Fecha:	08/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H2.5XT	Serie:		Ubicación:	CARD/VHSA	Horómetro:	NO MARCA

*LIMPIEZA COMPLETA A VAPORIZADOR DE GAS





Empresa:	QMAX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0314	N. Orden:	KAUF3796	Fecha:	08/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H2.5XT	Serie:		Ubicación:	CARD/VHSA	Horómetro:	NO MARCA


***CAMBIO DE KIT DE MANTENIMIENTO DE VAPORIZADOR DE GAS**





Empresa:	QMAX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0314	N. Orden:	KAUF3796	Fecha:	08/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H2.5XT	Serie:		Ubicación:	CARD/VHSA	Horómetro:	NO MARCA

***CAMBIO DE KIT DE MANTENIMIENTO DE VAPORIZADOR DE GAS**





Empresa:	QMAX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0314	N. Orden:	KAUF3796	Fecha:	08/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H2.5XT	Serie:		Ubicación:	CARD/VHSA	Horómetro:	NO MARCA

***REEMPLAZO DE FILTRO DE GAS LP**





Empresa:	QMAX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0314	N. Orden:	KAUF3796	Fecha:	08/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H2.5XT	Serie:		Ubicación:	CARD/VHSA	Horómetro:	NO MARCA

*INSTALACIÓN DE VAPORIZADOR DE GAS Y MEZCLADOR DE GAS CON FILTRO DE GAS LP NUEVO





Empresa:	QMAX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0314	N. Orden:	KAUF3796	Fecha:	08/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H2.5XT	Serie:		Ubicación:	CARD/VHSA	Horómetro:	NO MARCA

*DESMONTAJE DE RADIADOR PARA LAVADO A PRESIÓN





Empresa:	QMAX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0314	N. Orden:	KAUF3796	Fecha:	08/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H2.5XT	Serie:		Ubicación:	CARD/VHSA	Horómetro:	NO MARCA


***SE LLEVA RADIADOR A REPARAR Y SE RECOGE PARA MONTARLO EN EL EQUIPO**





Empresa:	QMAX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0314	N. Orden:	KAUF3796	Fecha:	08/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H2.5XT	Serie:		Ubicación:	CARD/VHSA	Horómetro:	NO MARCA

*MONTAJE DE RADIADOR





Empresa:	QMAX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0314	N. Orden:	KAUF3796	Fecha:	08/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H2.5XT	Serie:		Ubicación:	CARD/VHSA	Horómetro:	NO MARCA

*REPARACIÓN DE ESCAPE





Empresa:	QMAX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0314	N. Orden:	KAUF3796	Fecha:	08/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H2.5XT	Serie:		Ubicación:	CARD/VHSA	Horómetro:	NO MARCA


*MONTAJE DE ESCAPE RECONSTRUIDO





Empresa:	QMAX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0314	N. Orden:	KAUF3796	Fecha:	08/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H2.5XT	Serie:		Ubicación:	CARD/VHSA	Horómetro:	NO MARCA

***CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCONTRABA EL MÁSTIL Y CADENAS DEL EQUIPO**





Empresa:	QMAX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0314	N. Orden:	KAUF3796	Fecha:	08/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H2.5XT	Serie:		Ubicación:	CARD/VHSA	Horómetro:	NO MARCA

***SE RASPA LA GRASA QUE TENÍA EL MÁSTIL PARA APLICAR NUEVA**





Empresa:	QMAX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0314	N. Orden:	KAUF3796	Fecha:	08/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H2.5XT	Serie:		Ubicación:	CARD/VHSA	Horómetro:	NO MARCA

***DESMONTAJE DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LAVAR Y ENGRASAR A DETALLE**





Empresa:	QMAX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0314	N. Orden:	KAUF3796	Fecha:	08/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H2.5XT	Serie:		Ubicación:	CARD/VHSA	Horómetro:	NO MARCA

***CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCONTRABAN LOS BALEROS Y CADENAS DEL EQUIPO**

***SE DESMONTAN CADENAS PARA LAVADO A DETALLE**





Empresa:	QMAX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0314	N. Orden:	KAUF3796	Fecha:	08/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H2.5XT	Serie:		Ubicación:	CARD/VHSA	Horómetro:	NO MARCA

*LAVADO A PRESIÓN DE CADENAS





Empresa:	QMAX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0314	N. Orden:	KAUF3796	Fecha:	08/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H2.5XT	Serie:		Ubicación:	CARD/VHSA	Horómetro:	NO MARCA

*LAVADO A PRESIÓN DE CADENAS





Empresa:	QMAX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0314	N. Orden:	KAUF3796	Fecha:	08/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H2.5XT	Serie:		Ubicación:	CARD/VHSA	Horómetro:	NO MARCA

*DESMONTAJE DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LAVADO A PRESIÓN Y LAVADO DE BALEROS





Empresa:	QMAX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0314	N. Orden:	KAUF3796	Fecha:	08/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H2.5XT	Serie:		Ubicación:	CARD/VHSA	Horómetro:	NO MARCA

***MUESTRA DE COMO QUEDARON LOS BALEROS Y CADENAS DESPUÉS DE LAVARSE**





Empresa:	QMAX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0314	N. Orden:	KAUF3796	Fecha:	08/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H2.5XT	Serie:		Ubicación:	CARD/VHSA	Horómetro:	NO MARCA

***ENGRASADO DE BALEROS DE CARRO PORTAHORQUILLAS**





Empresa:	QMAX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0314	N. Orden:	KAUF3796	Fecha:	08/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H2.5XT	Serie:		Ubicación:	CARD/VHSA	Horómetro:	NO MARCA


***SE REPARA EJE TRASERO PARA QUE EL EQUIPO QUEDE OPERATIVO**





Empresa:	QMAX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0314	N. Orden:	KAUF3796	Fecha:	08/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H2.5XT	Serie:		Ubicación:	CARD/VHSA	Horómetro:	NO MARCA

✓ SE PONE A PRUEBA EL EQUIPO Y QUEDA OPERATIVO






Empresa:	QMAX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0314	N. Orden:	KAUF3796	Fecha:	08/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H2.5XT	Serie:		Ubicación:	CARD/VHSA	Horómetro:	NO MARCA

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE BALERO DE EJE TRASERO, YA QUE ESTÁ DAÑADO DEBIDO A SOBRE CARGA.





Empresa:	QMAX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0314	N. Orden:	KAUF3796	Fecha:	08/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H2.5XT	Serie:		Ubicación:	CARD/VHSA	Horómetro:	NO MARCA

OTRAS OBSERVACIONES:

- CADENA DAÑADA DEL CILINDRO DE LEVANTE POR SLABÓN ROTO.
- CILINDRO LATERAL ESTÁ FUGANDO ACEITE HIDRÁULICO.