



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0120	N. Orden:	KAUF3830	Fecha:	12/08/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	17649	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	24,900 HRS

*EVIDENCIA DEL SERVICIO



ORDEN DE TRABAJO
Distribuidora y Servicios Kaufmann S.A de C.V.
Calle la Jagua, S/N, Jose Maria Pino Suarez, Centro, Tabasco.
Cel: 993 393 8828
Mail: administracion@Kaufmann.mx

DATOS GENERALES N° de Orden: KAUF3830 Empresa: CORONA Solicitante: SAMANTHA RIQUELME		N° de cotización: Fecha: 12/08/2024 Código QR: VHSA-0120 Tipo de servicio: CORRECTIVO	
DATOS DEL EQUIPO Marca: TOYOTA Modelo: 8FGU20 Serie: 17649		No. Economico / Ubicación: 70008678 PARAISO Capacidad: 2 TON Horómetro / Km: 24900	

FALLA REPORTADA

1	FALLA DE LUCES
---	----------------

ACTIVIDADES A REALIZAR

Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	SERV	REVISIÓN Y REPARACIÓN
2			
3			
4			

REFACCIONES A UTILIZAR

Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1			
2			
3			

OBSERVACIONES

Se Realizo servicio Correctivo por fugo en
Luces debido a un corto circuito es necesario
Reemplazar palanca de mando de apagador



NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

FECHA DEL SERVICIO REALIZADO			
12	DÍA	Agosto	MES
2024	AÑO		
NOMBRE		Jorge Riquelme	
FIRMA			



Empresa: CORONA Solicitante: SAMANTHA RIQUELME Código QR: VHSA-0120 N. Orden: KAUF3830 Fecha: 12/08/2024

Equipo: TOYOTA Modelo: 8FGU20 Serie: 17649 Ubicación: PARAÍSO Horómetro: 24,900 HRS

*EVIDENCIA DEL SERVICIO



CHECK LIST DE MONTACARGAS

Empresa: CORONA Solicitante: SAMANTHA RIQUELME Numero Economico: 70006678 N° de Orden: KAUF3830	Marca: TOYOTA Modelo del montacargas: 8FGU20 Serie del montacargas: 17649 Horometro:
--	---

CHECK LIST DE MONTACARGAS

A nivel correcto	SI	NO	Correcto funcionamiento de	SI	NO
Aceite de motor	☒	☐	Faros delanteros	☒	☐
Aceite de transmisión	☒	☐	Faro trasero	☒	☐
Aceite hidráulico	☒	☐	Bluespot	☒	☐
Anticongelante	☒	☐	Torneta	☒	☐
Líquido de frenos	☒	☐	Cajon	☒	☐
Comprobación de			Alarma de reversa	☒	☐
Brillos delanteros	☒	☐	Cinturón de seguridad	☒	☐
Brillos traseros	☒	☐	Extintor vigente	☒	☐
Guarda de carga	☒	☐	Switch de arranque (llave)	☒	☐
Pernos de cilindros hidráulicos	☒	☐	El equipo presenta		
Prueba de frenado	☒	☐	Fuga en cilindros de inclinación	☒	☐
Banda de alternador	☒	☐	Fuga en cilindros de levante	☒	☐
Eje de dirección	☒	☐	Fuga en cilindro de desplazador lateral	☒	☐
Freno de estacionamiento	☒	☐	Fuga en Cilindro de dirección	☒	☐
Baleros de nariz	☒	☐	Fuga en bomba hidráulica	☒	☐
Mangueras y conexiones de sistema de combustible	☒	☐	Fuga en bancos hidráulicos	☒	☐
Base de tanque de gas	☒	☐	Fuga en mangueras hidráulicas	☒	☐
El montacargas cuenta con			Fuga en motor	☒	☐
Tanque de gas 1	☒	☐	Fuga en transmisión	☒	☐
Tanque de gas 2	☒	☐	Fuga en diferencial	☒	☐
Tanque de gas			Estado de las Llantas		
Valvulas dañadas	☒	☐	Presenta Fisuras	☒	☐
Aro de la base dañada	☒	☐	Presenta Desgaste	☒	☐

OTRAS OBSERVACIONES

Requiere Reemplazo de potencia de luces

¿EL EQUIPO QUEDÓ OPERATIVO? ☒ SI ☐ NO



RECIBE
"EL CLIENTE"



ENTREGA
"DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN"