




Empresa: EXPRO **Solicitante:** **Código QR:** MONT-05 **N. Orden:** INT407 **Fecha:** 27/07/2024

Equipo: LINDE **Modelo:** H40D **Serie:** H2X394F02029 **Ubicación:** VILLAHERMOSA **Horómetro:** 13,553.7 H

*EVIDENCIA DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO			
Distribuidora y Servicios Kaufmann S.A de C.V. Calle la Jagua, S/N, José María Pino Suárez, Centro, Tabasco. Cel: 993 393 8828 Mail: administracion@Kaufmann.mx			
DATOS GENERALES			
Nº de Orden:	INT407	Nº de cotización:	
Empresa:	EXPRO	Fecha:	27/07/2024
Solicitante:		Código QR:	MONT-05
		Tipo de servicio:	CORRECTIVO
DATOS DEL EQUIPO			
Marca:	LINDE	No. Económico /	MONT-05
Modelo:	H40D	Ubicación:	4 TON
Serie:	H2X394F02029	Horómetro / Km:	13,553.7
FALLA REPORTADA			
1 REPARACIONES VARIAS			
ACTIVIDADES A REALIZAR			
Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	SERV	REEMPLAZO DE DESLIZANTE SUPERIOR DE DESPLAZADOR LATERAL OK
2	1	SERV	REEMPLAZO DE DESLIZANTE INFERIOR DE DESPLAZADOR LATERAL OK
3	1	SERV	REEMPLAZO DE MANGUERA GEMELA DE CARRETE OK X OK
4	1	SERV	REEMPLAZO DE JOYSTICK OK
5			
6			
7			
REFACCIONES A UTILIZAR			
Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1	2	PZA	DESLIZANTE SUPERIOR DE DESPLAZADOR LATERAL OK
2	2	PZA	DESLIZANTE INFERIOR DE DESPLAZADOR LATERAL OK
3	1	PZA	MANGUERA GEMELA DE CARRETE OK X OK
4	1	PZA	JOYSTICK OK
5			
6			
OBSERVACIONES			
Pendiente Cambio de Mangueras Gemelas del Carrete (Realizado)			
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE  10/05/24		FECHA DEL SERVICIO REALIZADO 27 DÍA 07 MES 2024 AÑO TÉCNICO NOMBRE Agustín FIRMA  AUXILIAR NOMBRE Alina FIRMA 	

CONTRATO MAESTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS



MONT-05

Empresa:	EXPRO	Solicitante:		Código QR:	MONT-05	N. Orden:	INT407	Fecha:	27/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394F02029	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	13,553.7 H

*EVIDENCIA DEL SERVICIO



CHECK LIST DE MONTACARGAS

Empresa: EXPRO Solicitante: 0 Numero Economico: MONT-05 N° de Orden: INT407	Marca: LINDE Modelo del montacargas: H40D Serie del montacargas: H2X394F02029 Horometro: 13553.7
--	---

CHECK LIST DE MONTACARGAS

A nivel correcto	SI	NO	Correcto funcionamiento de	SI	NO
Aceite de motor	/		Faros delanteros	/	
Aceite de transmisión	/		Faro trasero	/	
Aceite hidraulico	/		Bluespot	/	
Anticongelante	/		Torreta	/	
Líquido de frenos	/		Claxon	/	
Comprobacion de	SI	NO	Alarma de reversa		
Birlos delanteros	/		Cinturon de seguridad	/	
Birlos traseros	/		Extintor vigente	/	
Guarda de carga	/		Switch de arranque (llave)	/	
Pernos de cilindros hidraulicos	SI	NO	El equipo presenta	SI	NO
Prueba de frenado	/		Fuga en cilindros de inclinación		/
Banda de alternador	/		Fuga en cilindros de levante		/
Eje de dirección	/		Fuga en cilindro de desplazador lateral		/
Freno de estacionamiento	/		Fuga en Cilindro de dirección		/
Baleros de mastil	/		Fuga en bomba hidraulica		/
Mangueras y conexiones de sistema de combustible	/		Fuga en bancos hidraulicos		/
Base de tanque de gas	/		Fuga en mangueras hidraulicas		/
El montacargas cuenta con	SI	NO	Fuga en motor		/
Tanque de gas 1	/		Fuga en transmisión		/
Tanque de gas 2	/		Fuga en diferencial		/
Tanque de gas	SI	NO	Estado de las Llantas	SI	NO
Valvulas dañadas		/	Presenta fisuras		/
Aro de la base dañada		/	Presenta Desgajamiento		/

OTRAS OBSERVACIONES

¿EL EQUIPO QUEDÓ OPERATIVO?	SI	NO
	/	

RECIBE
"EL CLIENTE"

ENTREGA
"DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN"