




Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	MONT-33	N. Orden:	INT502	Fecha:	14/08/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G	Serie:	250303F2563	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	1,253.1 HRS

FALLA REPORTADA: “NO BAJA BIEN LA CUCHILLA”

***SE DESMONTA LA GUARDA CARGA PARA ENDEREZARLA**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	MONT-33	N. Orden:	INT502	Fecha:	14/08/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G	Serie:	250303F2563	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	1,253.1 HRS

***CONDICIONES EN LAS QUE ESTABA LA GUARDA CARGA, DEBIDO A QUE ESTABA DOBLADA NO BAJABAN BIEN LAS CUCHILLAS**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	MONT-33	N. Orden:	INT502	Fecha:	14/08/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G	Serie:	250303F2563	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	1,253.1 HRS

***SE MONTA Y SE AJUSTA LA GUARDA CARGA REPARADA**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	MONT-33	N. Orden:	INT502	Fecha:	14/08/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G	Serie:	250303F2563	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	1,253.1 HRS

***SE ENDEREZA LA GUARDA CARGA DE AMBOS LADOS**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	MONT-33	N. Orden:	INT502	Fecha:	14/08/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G	Serie:	250303F2563	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	1,253.1 HRS

***SE PONE A PRUEBA EL EQUIPO Y YA NO TUVO PROBLEMAS PARA BAJAR LAS CUCHILLAS**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	MONT-33	N. Orden:	INT502	Fecha:	14/08/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G	Serie:	250303F2563	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	1,253.1 HRS

*HORÓMETRO

