



Empresa:	LOGIS EXPRESS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0313	N. Orden:	KAUF3847	Fecha:	17/08/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:		Serie:	61904	Ubicación:	PARQUE LAS NUBES	Horómetro:	11,147.3 H

FALLA REPORTADA: “PIERDE POTENCIA”

***REEMPLAZO DE TAPA DE DISTRIBUIDOR**





Empresa:	LOGIS EXPRESS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0313	N. Orden:	KAUF3847	Fecha:	17/08/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:		Serie:	61904	Ubicación:	PARQUE LAS NUBES	Horómetro:	11,147.3 H

*REEMPLAZO DE BUJIAS





Empresa:	LOGIS EXPRESS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0313	N. Orden:	KAUF3847	Fecha:	17/08/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:		Serie:	61904	Ubicación:	PARQUE LAS NUBES	Horómetro:	11,147.3 H

***REEMPLAZO DE CABLES DE BUJIAS**





Empresa:	LOGIS EXPRESS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0313	N. Orden:	KAUF3847	Fecha:	17/08/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:		Serie:	61904	Ubicación:	PARQUE LAS NUBES	Horómetro:	11,147.3 H

OTRAS OBSERVACIONES:

- SE SOLICITO MANTENIMIENTO A SISTEMA DE GAS.