



|                 |        |                     |              |                   |              |                   |        |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | GIL MARTINEZ | <b>Código QR:</b> | VHSA-0319    | <b>N. Orden:</b>  | KAUFSN | <b>Fecha:</b>     | 15/08/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE  | <b>Modelo:</b>      | H45T-02      | <b>Serie:</b>     | H2X394J03748 | <b>Ubicación:</b> | MÉRIDA | <b>Horómetro:</b> | 13,142.1 H |

## \*DESMONTAJE DE TOLVA PARA LAVADO A PRESIÓN







|          |        |              |              |            |              |            |        |            |            |
|----------|--------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------|------------|------------|
| Empresa: | CORONA | Solicitante: | GIL MARTINEZ | Código QR: | VHSA-0319    | N. Orden:  | KAUFSN | Fecha:     | 15/08/2024 |
| Equipo:  | LINDE  | Modelo:      | H45T-02      | Serie:     | H2X394J03748 | Ubicación: | MÉRIDA | Horómetro: | 13,142.1 H |

## \*DESMONTAJE DE ESCAPE POR FLEXIBLE DAÑADO





# KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,  
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

[Administracion@Kaufmann.mx](mailto:Administracion@Kaufmann.mx)



|          |        |              |              |            |              |            |        |            |            |
|----------|--------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------|------------|------------|
| Empresa: | CORONA | Solicitante: | GIL MARTINEZ | Código QR: | VHSA-0319    | N. Orden:  | KAUFSN | Fecha:     | 15/08/2024 |
| Equipo:  | LINDE  | Modelo:      | H45T-02      | Serie:     | H2X394J03748 | Ubicación: | MÉRIDA | Horómetro: | 13,142.1 H |

## \*DESMONTAJE DE RADIADOR PARA LAVADO A PRESIÓN







|          |        |              |              |            |              |            |        |            |            |
|----------|--------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------|------------|------------|
| Empresa: | CORONA | Solicitante: | GIL MARTINEZ | Código QR: | VHSA-0319    | N. Orden:  | KAUFSN | Fecha:     | 15/08/2024 |
| Equipo:  | LINDE  | Modelo:      | H45T-02      | Serie:     | H2X394J03748 | Ubicación: | MÉRIDA | Horómetro: | 13,142.1 H |

## \*LAVADO DE RADIADOR A PRESIÓN





|          |        |              |              |            |              |            |        |            |            |
|----------|--------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------|------------|------------|
| Empresa: | CORONA | Solicitante: | GIL MARTINEZ | Código QR: | VHSA-0319    | N. Orden:  | KAUFSN | Fecha:     | 15/08/2024 |
| Equipo:  | LINDE  | Modelo:      | H45T-02      | Serie:     | H2X394J03748 | Ubicación: | MÉRIDA | Horómetro: | 13,142.1 H |

## \*LIMPIEZA TOTAL DE RADIADOR







|                 |        |                     |              |                   |              |                   |        |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | GIL MARTINEZ | <b>Código QR:</b> | VHSA-0319    | <b>N. Orden:</b>  | KAUFSN | <b>Fecha:</b>     | 15/08/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE  | <b>Modelo:</b>      | H45T-02      | <b>Serie:</b>     | H2X394J03748 | <b>Ubicación:</b> | MÉRIDA | <b>Horómetro:</b> | 13,142.1 H |

## \*LAVADO DE BASE DE VENTILADOR







|                 |        |                     |              |                   |              |                   |        |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | GIL MARTINEZ | <b>Código QR:</b> | VHSA-0319    | <b>N. Orden:</b>  | KAUFSN | <b>Fecha:</b>     | 15/08/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE  | <b>Modelo:</b>      | H45T-02      | <b>Serie:</b>     | H2X394J03748 | <b>Ubicación:</b> | MÉRIDA | <b>Horómetro:</b> | 13,142.1 H |

**\*REPARACIÓN DE BASE DE VENTILADOR, DEBIDO A QUE ESTABA QUEBRADA**







|                 |        |                     |              |                   |              |                   |        |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | GIL MARTINEZ | <b>Código QR:</b> | VHSA-0319    | <b>N. Orden:</b>  | KAUFSN | <b>Fecha:</b>     | 15/08/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE  | <b>Modelo:</b>      | H45T-02      | <b>Serie:</b>     | H2X394J03748 | <b>Ubicación:</b> | MÉRIDA | <b>Horómetro:</b> | 13,142.1 H |

**\*SE REEMPLAZA FLEXIBLE DE ESCAPE, Y SE MONTA**







|          |        |              |              |            |              |            |        |            |            |
|----------|--------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------|------------|------------|
| Empresa: | CORONA | Solicitante: | GIL MARTINEZ | Código QR: | VHSA-0319    | N. Orden:  | KAUFSN | Fecha:     | 15/08/2024 |
| Equipo:  | LINDE  | Modelo:      | H45T-02      | Serie:     | H2X394J03748 | Ubicación: | MÉRIDA | Horómetro: | 13,142.1 H |

## \*LAVADO A PRESIÓN DE VENTILADOR







|                 |        |                     |              |                   |              |                   |        |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | GIL MARTINEZ | <b>Código QR:</b> | VHSA-0319    | <b>N. Orden:</b>  | KAUFSN | <b>Fecha:</b>     | 15/08/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE  | <b>Modelo:</b>      | H45T-02      | <b>Serie:</b>     | H2X394J03748 | <b>Ubicación:</b> | MÉRIDA | <b>Horómetro:</b> | 13,142.1 H |

**\*SE MONTA VENTILADOR EN BASE**







|                 |        |                     |              |                   |              |                   |        |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | GIL MARTINEZ | <b>Código QR:</b> | VHSA-0319    | <b>N. Orden:</b>  | KAUFSN | <b>Fecha:</b>     | 15/08/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE  | <b>Modelo:</b>      | H45T-02      | <b>Serie:</b>     | H2X394J03748 | <b>Ubicación:</b> | MÉRIDA | <b>Horómetro:</b> | 13,142.1 H |

**\*SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE (12 LTS)**







|          |        |              |              |            |              |            |        |            |            |
|----------|--------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------|------------|------------|
| Empresa: | CORONA | Solicitante: | GIL MARTINEZ | Código QR: | VHSA-0319    | N. Orden:  | KAUFSN | Fecha:     | 15/08/2024 |
| Equipo:  | LINDE  | Modelo:      | H45T-02      | Serie:     | H2X394J03748 | Ubicación: | MÉRIDA | Horómetro: | 13,142.1 H |

## \*REPARACIÓN DE CABLE DE RADIADOR







# KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,  
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

[Administracion@Kaufmann.mx](mailto:Administracion@Kaufmann.mx)



|          |        |              |              |            |              |            |        |            |            |
|----------|--------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------|------------|------------|
| Empresa: | CORONA | Solicitante: | GIL MARTINEZ | Código QR: | VHSA-0319    | N. Orden:  | KAUFSN | Fecha:     | 15/08/2024 |
| Equipo:  | LINDE  | Modelo:      | H45T-02      | Serie:     | H2X394J03748 | Ubicación: | MÉRIDA | Horómetro: | 13,142.1 H |

## \*MONTAJE DE RADIADOR







|                 |        |                     |              |                   |              |                   |        |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | GIL MARTINEZ | <b>Código QR:</b> | VHSA-0319    | <b>N. Orden:</b>  | KAUFSN | <b>Fecha:</b>     | 15/08/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE  | <b>Modelo:</b>      | H45T-02      | <b>Serie:</b>     | H2X394J03748 | <b>Ubicación:</b> | MÉRIDA | <b>Horómetro:</b> | 13,142.1 H |

**\*HORÓMETRO**

