



Empresa: KAUFMANN Solicitante: Código QR: MONT-03 N. Orden: INT501 Fecha: 16/08/2024

Equipo: TOYOTA Modelo: 8FGU30 Serie: 65554 Ubicación: TALLER Horómetro: 13,527.4 H

*EVIDENCIA DEL SERVICIO



ORDEN DE TRABAJO
Distribuidora y Servicios Kaufmann S.A de C.V.
Calle la Jagua, S/N. Jose Maria Pino Suarez, Centro, Tabasco.
Cel: 993 393 8828
Mail: administracion@Kaufmann.mx

DATOS GENERALES

N° de Orden:	INT501	N° de cotización:	
Empresa:	KAUFMANN	Fecha:	14/08/2024
Solicitante:		Código QR:	MONT-03
		Tipo de servicio:	CORRECTIVO

DATOS DEL EQUIPO

Marca:	TOYOTA	No. Economico / Ubicación:	MONT-03 TALLER
Modelo:	8FGU30	Capacidad:	3 TON
Serie:	65554	Horómetro / Km:	13527.4

FALLA REPORTADA

1 REPARAR E INSTALAR EJE DE DIRECCIÓN

ACTIVIDADES A REALIZAR

Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	SERV	REPARAR E INSTALAR EJE DE DIRECCIÓN
2			
3			
4			
5			

REFACCIONES A UTILIZAR

Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1			
2			
3			
4			

OBSERVACIONES

4 pernos de bolotas de dirección
8. Laminas de Ajuste
2. Baleros de Carga de Dirección
1- Juego de sellos de cilindro de Dirección
1- Buje de Masa
Rectificado de Base de Baleros de Aguja (torio)

El equipo queda Operativo)

FECHA DEL SERVICIO REALIZADO

16	DÍA	Agosto	MES	2024	AÑO
NOMBRE		TÉCNICO		AUXILIAR	
FIRMA		FIRMA		FIRMA	

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE