



Empresa:	EXPRO	Solicitante:	EDSEL GERONIMO	Código QR:	VHSA-0033	N. Orden:	KAUF3850	Fecha:	21/08/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70	Serie:	AT20C70545	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	11,205 HRS

FALLA REPORTADA: “FUGA DE COMBUSTIBLE”



Empresa:	EXPRO	Solicitante:	EDSEL GERONIMO	Código QR:	VHSA-0033	N. Orden:	KAUF3850	Fecha:	21/08/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70	Serie:	AT20C70545	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	11,205 HRS

***INSTALACIÓN DE INYECTOR Y LINEA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE No.3**

***RECTIFICACIÓN DE ROSCA DE INYECTOR**





Empresa:	EXPRO	Solicitante:	EDSEL GERONIMO	Código QR:	VHSA-0033	N. Orden:	KAUF3850	Fecha:	21/08/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70	Serie:	AT20C70545	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	11,205 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- SE REQUERIRA TUBO DE INYECTOR No. 3 ORIGINAL.
- SE REQUIERE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BOMBA DE INYECCIÓN Y TAMBIÉN A INYECTORES EN GENERAL.
- REEMPLAZO DE BOMBA CEBADORA.