




Empresa:	MONTACARGAS GALERIAS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0281	N. Orden:	KAUF3856	Fecha:	22/08/2024
Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U28458	Ubicación:	CEDIS SORIANA	Horómetro:	1,019.6 HRS

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS"

***DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	MONTACARGAS GALERIAS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0281	N. Orden:	KAUF3856	Fecha:	22/08/2024
Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U28458	Ubicación:	CEDIS SORIANA	Horómetro:	1,019.6 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	MONTACARGAS GALERIAS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0281	N. Orden:	KAUF3856	Fecha:	22/08/2024
Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U28458	Ubicación:	CEDIS SORIANA	Horómetro:	1,019.6 HRS


*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	MONTACARGAS GALERIAS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0281	N. Orden:	KAUF3856	Fecha:	22/08/2024
Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U28458	Ubicación:	CEDIS SORIANA	Horómetro:	1,019.6 HRS

*REVISIÓN DE ACEITE HIDRÁULICO





Empresa:	MONTACARGAS GALERIAS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0281	N. Orden:	KAUF3856	Fecha:	22/08/2024
Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U28458	Ubicación:	CEDIS SORIANA	Horómetro:	1,019.6 HRS



*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	MONTACARGAS GALERIAS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0281	N. Orden:	KAUF3856	Fecha:	22/08/2024
Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U28458	Ubicación:	CEDIS SORIANA	Horómetro:	1,019.6 HRS

*LUBRICACIÓN DE CADENAS





Empresa:	MONTACARGAS GALERIAS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0281	N. Orden:	KAUF3856	Fecha:	22/08/2024
Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U28458	Ubicación:	CEDIS SORIANA	Horómetro:	1,019.6 HRS

*PLACA DE DATOS Y HORÓMETRO

