



VHSA-0308

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF3860	Fecha:	26/08/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91604	Ubicación:	CEDIS CD. DEL CARMEN	Horómetro:	5,615.6 HRS

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS"

***DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR**





VHSA-0308

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF3860	Fecha:	26/08/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91604	Ubicación:	CEDIS CD. DEL CARMEN	Horómetro:	5,615.6 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





VHSA-0308

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF3860	Fecha:	26/08/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91604	Ubicación:	CEDIS CD. DEL CARMEN	Horómetro:	5,615.6 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





VHSA-0308

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF3860	Fecha:	26/08/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91604	Ubicación:	CEDIS CD. DEL CARMEN	Horómetro:	5,615.6 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL






VHSA-0308

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF3860	Fecha:	26/08/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91604	Ubicación:	CEDIS CD. DEL CARMEN	Horómetro:	5,615.6 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF3860	Fecha:	26/08/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91604	Ubicación:	CEDIS CD. DEL CARMEN	Horómetro:	5,615.6 HRS

*LUBRICACIÓN DE CADENAS





VHSA-0308

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF3860	Fecha:	26/08/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91604	Ubicación:	CEDIS CD. DEL CARMEN	Horómetro:	5,615.6 HRS

*ENGRASADO EN GENERAL (GRASERAS)





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF3860	Fecha:	26/08/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91604	Ubicación:	CEDIS CD. DEL CARMEN	Horómetro:	5,615.6 HRS

*HORÓMETRO Y PLACA DE DATOS

