



Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0300	N. Orden:	KAUF3735	Fecha:	26/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	N45ZR	Serie:	C264N02665G	Ubicación:	ALMACEN CENTRAL	Horómetro:	HRS

***CONDICIONES DE LA RUEDAS DIRECCIONALES ANTES DE SU REEMPLAZO**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0300	N. Orden:	KAUF3735	Fecha:	26/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	N45ZR	Serie:	C264N02665G	Ubicación:	ALMACEN CENTRAL	Horómetro:	HRS

*DESMONTAJE DE RUEDAS DIRECCIONALES PARA SU REEMPLAZO





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0300	N. Orden:	KAUF3735	Fecha:	26/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	N45ZR	Serie:	C264N02665G	Ubicación:	ALMACEN CENTRAL	Horómetro:	HRS

***RUEDAS DIRECCIONALES (NUEVAS)**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0300	N. Orden:	KAUF3735	Fecha:	26/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	N45ZR	Serie:	C264N02665G	Ubicación:	ALMACEN CENTRAL	Horómetro:	HRS

***INSTALACIÓN DE RUEDAS DIRECCIONALES, EL EQUIPO QUEDA OPERATIVO**

