



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF3868	Fecha:	23/08/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	13,913 HRS

*EVIDENCIA DEL SERVICIO



ORDEN DE TRABAJO
Distribuidora y Servicios Kaufmann S.A de C.V.
Calle la Jagua, S/N. Jose Maria Pino Suarez, Centro, Tabasco.
Cel: 993 393 8828
Mail: administracion@Kaufmann.mx

DATOS GENERALES																							
N° de Orden:	KAUF3868																						
Empresa:	CORONA																						
Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME																						
N° de cotización:																							
Fecha:	23/08/2024																						
Código QR:	VHSA-0125																						
Tipo de servicio:	CORRECTIVO																						
DATOS DEL EQUIPO																							
Marca:	TOYOTA																						
Modelo:	32-8FG25																						
Serie:	75466																						
No. Economico / Ubicación:	70022016 AGENCIA VHSA																						
Capacidad:	2.5 TON																						
Horómetro / Km:	13913.0																						
FALLA REPORTADA																							
1	NO ARRANCA																						
ACTIVIDADES A REALIZAR																							
Pos	Cantidad	Unidad	Descripción																				
1	1	SERV	REVISIÓN Y REPARACIÓN																				
2																							
3																							
4																							
REFACCIONES A UTILIZAR																							
Pos	Cantidad	Unidad	Descripción																				
1																							
2																							
3																							
OBSERVACIONES																							
Se repara falla de sistema de encendido en contrado la falla en la válvula electronica del paso de gas, se queda pegada.																							
<table> <tr> <td colspan="4">FECHA DEL SERVICIO REALIZADO</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>DIA</td> <td>08</td> <td>MES</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>2024</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">NOMBRE</td> <td colspan="2">Jorge Manuel Ruiz Navarro</td> </tr> <tr> <td colspan="2">FIRMA</td> <td colspan="2">[Firma]</td> </tr> </table>				FECHA DEL SERVICIO REALIZADO				23	DIA	08	MES			2024	AÑO	NOMBRE		Jorge Manuel Ruiz Navarro		FIRMA		[Firma]	
FECHA DEL SERVICIO REALIZADO																							
23	DIA	08	MES																				
		2024	AÑO																				
NOMBRE		Jorge Manuel Ruiz Navarro																					
FIRMA		[Firma]																					
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE																							



Empresa: CORONA Solicitante: SAMANTHA RIQUELME Código QR: VHSA-0125 N. Orden: KAUF3868 Fecha: 23/08/2024

Equipo: TOYOTA Modelo: 32-8FG25 Serie: 75466 Ubicación: AGENCIA VHSA Horómetro: 13,913 HRS

*EVIDENCIA DEL SERVICIO



CHECK LIST DE MONTACARGAS

Empresa: CORONA Solicitante: SAMANTHA RIQUELME Numero Economico: 70022016 N° de Orden: KAUF3868	Marca: TOYOTA Modelo del montacargas: 32-8FG25 Serie del montacargas: 75466 Horometro:
--	---


CHECK LIST DE MONTACARGAS

A nivel correcto	SI	NO	Correcto funcionamiento de	SI	NO
Aceite de motor	☒	☐	Faros delanteros	☒	☐
Aceite de transmisión	☒	☐	Faro trasero	☒	☐
Aceite hidraulico	☒	☐	Bluespot	☒	☐
Anticongelante	☒	☐	Torreta	☒	☐
Liquido de frenos	☒	☐	Claxon	☒	☐
Comprobacion de			Alarma de reversa	☒	☐
Birlos delanteros	☒	☐	Cinturon de seguridad	☒	☐
Birlos traseros	☒	☐	Extintor vigente	☒	☐
Guarda de carga	☒	☐	Switch de arranque (llave)	☒	☐
Pernos de cilindros hidraulicos	☒	☐	El equipo presenta		
Prueba de frenado	☒	☐	Fuga en cilindros de inclinación	☐	☒
Banda de alternador	☒	☐	Fuga en cilindros de levante	☐	☒
Eje de dirección	☒	☐	Fuga en cilindro de desplazador lateral	☐	☒
Freno de estacionamiento	☒	☐	Fuga en Cilindro de dirección	☐	☒
Baleros de mastil	☒	☐	Fuga en bomba hidraulica	☐	☒
Mangueras y conexiones de sistema de combustible	☒	☐	Fuga en bancos hidraulicos	☐	☒
Base de tanque de gas	☒	☐	Fuga en mangueras hidraulicas	☐	☒
El montacargas cuenta con			Fuga en motor	☐	☒
Tanque de gas 1	☒	☐	Fuga en transmisión	☐	☒
Tanque de gas 2	☒	☐	Fuga en diferencial	☐	☒
Tanque de gas			Estado de las Llantas		
Valvulas dañadas	☒	☐	Presenta Fisuras	☐	☒
Aro de la base dañada	☒	☐	Presenta Desgajamiento	☐	☒

OTRAS OBSERVACIONES

¿EL EQUIPO QUEDÓ OPERATIVO? ☒ SI ☐ NO


 RECIBE
"EL CLIENTE"


 ENTREGA
"DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN"