



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF3867	Fecha:	23/08/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	HRS

FALLA REPORTADA: “SE QUEDO DETENIDO EN EL PATIO DE MANIOBRAS”

***HACE FALSO CONTACTO LÍNEA DE TERMINAL DE CORRIENTE DE LA BATERÍA**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF3867	Fecha:	23/08/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	HRS

OBSERVACIONES:

- ✓ SE CORRIGE FALLA POR FALSO CONTACTO EN RELAY DE LA BOMBA DE GASOLINA Y LIMPIEZA A LOS RELAYS.
- ✓ SE CORRIGE FALLA EN LA LÍNEA DE TERMINAL DE CORRIENTE DE BATERÍA.