



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-33	N. Orden:	INT519	Fecha:	27/08/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F2563	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	1,384.2 HRS

FALLA REPORTADA: “NO DESPLAZA, PIEZA DAÑADA, REQUIERE SOLDADURA”





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-33	N. Orden:	INT519	Fecha:	27/08/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F2563	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	1,384.2 HRS

***SERVICIO DE SOLDADURA EN BASES DE DESPLAZADOR, YA QUE SE ENCONTRABA ROTA**





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-33	N. Orden:	INT519	Fecha:	27/08/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F2563	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	1,384.2 HRS

*SOLDADURA EN BASE DE DESPLAZADOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-33	N. Orden:	INT519	Fecha:	27/08/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F2563	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	1,384.2 HRS

*SOLDADURA EN BASE DE DESPLAZADOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-33	N. Orden:	INT519	Fecha:	27/08/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F2563	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	1,384.2 HRS

*ENGRASADO DE DESPLAZADOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-33	N. Orden:	INT519	Fecha:	27/08/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F2563	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	1,384.2 HRS

*HORÓMETRO Y PLACA DE DATOS

