




|                 |        |                     |       |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> |       | <b>Código QR:</b> | VHSA-0318 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3861 | <b>Fecha:</b>     | 28/08/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 8FG45 | <b>Serie:</b>     | 10392     | <b>Ubicación:</b> | MÉRIDA   | <b>Horómetro:</b> | 10,335.8 H |

**\*CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCONTRABA EL RADIADOR, SE DESMONTA PARA MANTENIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR**





|          |        |              |       |            |           |            |          |            |            |
|----------|--------|--------------|-------|------------|-----------|------------|----------|------------|------------|
| Empresa: | CORONA | Solicitante: |       | Código QR: | VHSA-0318 | N. Orden:  | KAUF3861 | Fecha:     | 28/08/2024 |
| Equipo:  | TOYOTA | Modelo:      | 8FG45 | Serie:     | 10392     | Ubicación: | MÉRIDA   | Horómetro: | 10,335.8 H |

**\*RECOLECCIÓN DE RADIADOR DESPUÉS DE SU MANTENIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR Y SE MONTA RADIADOR**

**\* SE VERIFICA EL TERMOSTATO Y BOMBA DE AGUA, SE ENCUENTRAN EN BUEN FUNCIONAMIENTO**





|                 |        |                     |       |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> |       | <b>Código QR:</b> | VHSA-0318 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3861 | <b>Fecha:</b>     | 28/08/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 8FG45 | <b>Serie:</b>     | 10392     | <b>Ubicación:</b> | MÉRIDA   | <b>Horómetro:</b> | 10,335.8 H |

**\*SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE (10 LTS)**

