



Empresa:	DICONSA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0300	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	29/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	N45ZR	Serie:	C264N02665G	Ubicación:	ALMACEN CENTRAL	Horómetro:	9,909 HRS

*DESMONTAJE DE EJE DE RUEDA DIRECCIONAL PARA REEMPLAZAR BUJE Y REAJUSTAR DE PLACAS





Empresa:	DICONSA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0300	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	29/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	N45ZR	Serie:	C264N02665G	Ubicación:	ALMACEN CENTRAL	Horómetro:	9,909 HRS


***SE MONTA EJE DE RUEDA DIRECCIONAL CON BUJE QUE FUE TOMADO DE UN HYSTER QUE ESTABA INHABILITADO**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0300	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	29/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	N45ZR	Serie:	C264N02665G	Ubicación:	ALMACEN CENTRAL	Horómetro:	9,909 HRS

✓ SE PONE A PRUEBA EL EQUIPO, QUEDA OPERATIVO





Empresa:	DICONSA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0300	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	29/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	N45ZR	Serie:	C264N02665G	Ubicación:	ALMACEN CENTRAL	Horómetro:	9,909 HRS

***HORÓMETRO**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0300	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	29/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	N45ZR	Serie:	C264N02665G	Ubicación:	ALMACEN CENTRAL	Horómetro:	9,909 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE RUEDA DIRECCIONAL IZQUIERDA POR DESGASTE.