



Empresa: CORONA **Solicitante:** SAMANTHA RIQUELME **Código QR:** VHSA-0144 **N. Orden:** KAUFN **Fecha:** 29/08/2024

Equipo: TOYOTA **Modelo:** 8FGU25 **Serie:** 37900 **Ubicación:** AGENCIA VHSA **Horómetro:** NO SIRVE

*EVIDENCIA DEL SERVICIO



ORDEN DE TRABAJO
Distribuidora y Servicios Kaufmann S.A de C.V.
Calle la Jagua, S/N, Jose Maria Pino Suarez, Centro, Tabasco.
Cel: 993 393 8828
Mail: administracion@Kaufmann.mx

DATOS GENERALES			
N° de Orden:	N° de cotización:		
Empresa:	Fecha:		
Solicitante:	Código QR:		
	Tipo de servicio:		
DATOS DEL EQUIPO			
Marca:	No. Económico / Ubicación:		
Modelo:	Capacidad:		
Serie:	Horómetro / Km:		
FALLA REPORTADA			
1			
ACTIVIDADES A REALIZAR			
Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	Pla	Conectar de Coda de Posibles
2			
3			
4			
5			
6			
7			
REFACCIONES A UTILIZAR			
Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1			
2			
3			
4			
5			
6			
OBSERVACIONES			
Solo se Asi. Ajuste de Coda de Posibles Es posible Que Este Ajustada la Coda Posibiera.			
FECHA DEL SERVICIO REALIZADO			
29 DIA 08 MES 2024 AÑO			
TÉCNICO AUXILIAR			
NOMBRE		Gonzalo Fr. Piche Serrano	
FIRMA			



NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE