



Empresa:	ALPLA	Solicitante:		Código QR:	MONT-22	N. Orden:	INT524	Fecha:	30/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.0XT	Serie:	D466R03238P	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	14,083.6 H

***SE HACE LIMPIEZA AL PEDAL DEL MONOTROL**





MONT-22

Empresa:	ALPLA	Solicitante:		Código QR:	MONT-22	N. Orden:	INT524	Fecha:	30/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.0XT	Serie:	D466R03238P	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	14,083.6 H

***SE RETIRA ESCAPE PARA REPARARLO**





Empresa:	ALPLA	Solicitante:		Código QR:	MONT-22	N. Orden:	INT524	Fecha:	30/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.OXT	Serie:	D466R03238P	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	14,083.6 H

***SE LE REALIZÓ TRABAJO DE SOLDADURA PARA REPARAR LA FISURA**





Empresa:	ALPLA	Solicitante:		Código QR:	MONT-22	N. Orden:	INT524	Fecha:	30/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.OXT	Serie:	D466R03238P	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	14,083.6 H


***SE INSTALA ESCAPE REPARADO**





Empresa:	ALPLA	Solicitante:		Código QR:	MONT-22	N. Orden:	INT524	Fecha:	30/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.0XT	Serie:	D466R03238P	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	14,083.6 H

*DESMONTAJE DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA COMODAR DESPLAZADOR LATERAL





Empresa:	ALPLA	Solicitante:		Código QR:	MONT-22	N. Orden:	INT524	Fecha:	30/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.0XT	Serie:	D466R03238P	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	14,083.6 H

*ENGRASADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS Y GRASERAS

