



Empresa: CORONA **Solicitante:** SAMANTHA RIQUELME **Código QR:** VHSA-0135 **N. Orden:** KAUF3888 **Fecha:** 31/08/2024

Equipo: TOYOTA **Modelo:** 85FG45 **Serie:** 20100 **Ubicación:** AGENCIA VHSA **Horómetro:** HRS

*EVIDENCIA DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO			
Distribuidora y Servicios Kaufmann S.A de C.V. Calle la Jagua, S/N, Jose Maria Pino Suarez, Centro, Tabasco. Cel: 993 393 8828 Mail: administracion@Kaufmann.mx			
DATOS GENERALES			
Nº de Orden:	KAUF3888		
Empresa:	CORONA		
Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME		
Nº de cotización:			
Fecha:	31/08/2024		
Código QR:	VHSA-0135		
Tipo de servicio:	CORRECTIVO		
DATOS DEL EQUIPO			
Marca:	TOYOTA		
Modelo:	8FG45		
Serie:	20100		
No. Económico / Ubicación:	70023967 AGENCIA VHSA		
Capacidad:	4.5 TON		
Horómetro / Km:			
FALLA REPORTADA			
1 NO ARRANCA			
ACTIVIDADES A REALIZAR			
Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	SERV	REVISIÓN Y REPARACIÓN
2			
3			
4			
REFACCIONES A UTILIZAR			
Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1			
2			
3			
OBSERVACIONES			
*El equipo se encontraba operativo *Se le hizo una revisión y la batería se descargó por que ya no retiene la carga *			
FECHA DEL SERVICIO REALIZADO			
DÍA		MES	AÑO
NOMBRE		TÉCNICO	AUXILIAR
FIRMA			

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE



Empresa: CORONA Solicitante: SAMANTHA RIQUELME Código QR: VHSA-0135 N. Orden: KAUF3888 Fecha: 31/08/2024

Equipo: TOYOTA Modelo: 85FG45 Serie: 20100 Ubicación: AGENCIA VHSA Horómetro: HRS

*EVIDENCIA DEL SERVICIO



CHECK LIST DE MONTACARGAS

Empresa: CORONA Solicitante: SAMANTHA RIQUELME Numero Economico: 70023967 N° de Orden: KAUF3888	Marca: TOYOTA Modelo del montacargas: 8FG45 Serie del montacargas: 20100 Horometro:
--	--

CHECK LIST DE MONTACARGAS

A nivel correcto	SI	NO	Correcto funcionamiento de	SI	NO
Aceite de motor			Faros delanteros		
Aceite de transmisión			Faro trasero		
Aceite hidráulico			Bluespot		
Anticongelante			Torreta		
Líquido de frenos			Claxon		
Comprobación de	SI	NO	Alarma de reversa		
Bifos delanteros			Cinturón de seguridad		
Bifos traseros			Extintor vigente		
Guarda de carga			Switch de arranque (llave)		
Pernos de cilindros hidráulicos			El equipo presenta	SI	NO
Prueba de frenado			Fuga en cilindros de inclinación		
Banda de alternador			Fuga en cilindros de levante		
Eje de dirección			Fuga en cilindro de desplazador lateral		
Freno de estacionamiento			Fuga en Cilindro de dirección		
Baleros de mastil			Fuga en bomba hidráulica		
Mangueras y conexiones de sistema de combustible			Fuga en bancos hidráulicos		
Base de tanque de gas			Fuga en mangueras hidráulicas		
El montacargas cuenta con	SI	NO	Fuga en motor		
Tanque de gas 1			Fuga en transmisión		
Tanque de gas 2			Fuga en diferencial		
Tanque de gas	SI	NO	Estado de las Llantas	SI	NO
Valvulas dañadas			Presenta Fisuras		
Aro de la base dañada			Presenta Dengajamiento		

OTRAS OBSERVACIONES

* Requiere batería nueva

¿EL EQUIPO QUEDÓ OPERATIVO?

SI

NO

RECIBE

"EL CLIENTE"

Fernando Pantoja Ig. F.O.

ENTREGA

"DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN"