




Empresa:	ALPLA	Solicitante:		Código QR:	MONT-03	N. Orden:	INT533	Fecha:	03/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación:	REFORMA, DOS BOCAS	Horómetro:	13,546.6 H

***SE ENCONTRO ACEITE DE TRANSMISIÓN EN EL RADIADOR, ESTO PROVOCABA QUE EL EQUIPO NO AVANZARA**





Empresa:	ALPLA	Solicitante:		Código QR:	MONT-03	N. Orden:	INT533	Fecha:	03/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación:	REFORMA, DOS BOCAS	Horómetro:	13,546.6 H

***SE DESMONTA RADIADOR PARA SU REEMPLAZO**





Empresa:	ALPLA	Solicitante:		Código QR:	MONT-03	N. Orden:	INT533	Fecha:	03/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación:	REFORMA, DOS BOCAS	Horómetro:	13,546.6 H

*LIMPIEZA DE ARNES DE TRANSMISIÓN





Empresa:	ALPLA	Solicitante:		Código QR:	MONT-03	N. Orden:	INT533	Fecha:	03/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación:	REFORMA, DOS BOCAS	Horómetro:	13,546.6 H

*MONTAJE DE RADIADOR





Empresa:	ALPLA	Solicitante:		Código QR:	MONT-03	N. Orden:	INT533	Fecha:	03/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación:	REFORMA, DOS BOCAS	Horómetro:	13,546.6 H


***SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE**





Empresa:	ALPLA	Solicitante:		Código QR:	MONT-03	N. Orden:	INT533	Fecha:	03/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación:	REFORMA, DOS BOCAS	Horómetro:	13,546.6 H


***SE DRENA ACEITE DE TRANSMISIÓN PARA SU REEMPLAZO**





Empresa:	ALPLA	Solicitante:		Código QR:	MONT-03	N. Orden:	INT533	Fecha:	03/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación:	REFORMA, DOS BOCAS	Horómetro:	13,546.6 H

*REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	ALPLA	Solicitante:		Código QR:	MONT-03	N. Orden:	INT533	Fecha:	03/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación:	REFORMA, DOS BOCAS	Horómetro:	13,546.6 H

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	ALPLA	Solicitante:		Código QR:	MONT-03	N. Orden:	INT533	Fecha:	03/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación:	REFORMA, DOS BOCAS	Horómetro:	13,546.6 H

OBSERVACIONES:

- REQUIERE SEGUROS DE CORREDERA DE CUCHILLAS.